

Cimetière communal de Drancy

Situation, enjeux urbains
et d'aménagement des cimetières



SYNDICAT INTERCOMMUNAL
FUNÉRAIRE
DE LA RÉGION PARISIENNE

DÉCEMBRE 2010

Directeur de la publication: Francis Rol-Tanguy

Directrice de la rédaction: Dominique Alba

Étude réalisée par: Emmanuelle Roux et Véronique Dorel, Mélanie Guilbaud, Michèle-Angélique Nicol, Aurore Pitel, Pauline Virot et Gian Marco Vidor (Centre d'Histoire des Emotions, Institut Max Planck pour le Développement Humain - Berlin).

Sous la direction de: Frédéric Bertrand

Traitements statistiques: Sandra Roger et Myriel Curioni, Marie Donius.

Cartographie: Alain Beauregard, Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Eugénio Dragoni, Bernadette Eychenne, Daniel Geraudie, Julien Gicquel et Claude Luciani.

Dessin: Yé Zhao

Recherche documentaire: Maud Charasson, Muriel Rouzé et Sérída Zaïd.

Maquette: Apur

Photos: Apur sauf mention contraire

Cimetière communal de Drancy¹

Les 66 000 habitants de Drancy disposent d'un cimetière communal et de deux cimetières intercommunaux (Cimetière intercommunal de La Courneuve et cimetière intercommunal musulman de Bobigny).

La commune de Drancy est située dans la zone dense et l'influence directe de Paris. Elle présente une densité humaine de 146,1 personnes/hectare, inférieure à la moyenne des trois départements de petite couronne (224,3), en raison à la fois d'une densité d'emplois très inférieure à la moyenne (12,1 emplois salariés/hectare contre 54,1 en moyenne) et d'une densité d'habitants également inférieure à la moyenne (134,0 habitants/hectare contre 170,2). La structure par âge de la population de Drancy se rapproche davantage de celle de l'Essonne et des départements de grande couronne que de la Seine-Saint-Denis: la commune accueille une part un peu moins importante de moins de 20 ans (28 %) que dans l'ensemble de la Seine-Saint-Denis (29 %), moins de jeunes adultes de 20-34 ans (21 % contre 23 %) et davantage de 60 ans et plus (17 % contre 14 %).

Entre 1999 et 2006, la part des 60 ans et plus est restée stable à Drancy, tandis qu'elle a augmenté en Ile-de-France (+0,8 point).

L'observation de l'activité du cimetière entre 2003 et 2008 montre que les décès et les inhumations sont relativement stables sur la période, à l'exception de 2003 (épisode de canicule exceptionnelle) où les décès et les inhumations ont été plus élevés. Notons que seules les inhumations en cercueils ont été indiquées, sauf en 2008, où les cendres dispersées et inhumées sont mentionnées. Le nombre annuel de décès de résidents semble donc stable les années suivantes variant de 387 en 2005 à 445 en 2008. Le nombre d'inhumation de cercueils varie de 172 en 2004 à 261 en 2008.

Ce cimetière compte 8600 emplacements, répartis sur une surface de 4,9 ha.

Les pratiques d'inhumation n'ont pas été renseignées sur la période 2003-2008. Notons seulement qu'en 2008, les cendres sont pour 75 % d'entre elles conservées en urnes et pour 25 % dispersées.

Le cimetière communal de Drancy a été créé en 1895. Il fait partie des 67 % des cimetières membres du Sifurep. À ce jour, il n'a pas bénéficié d'extension comme dans 52 % des cas enquêtés.

Le cimetière de Drancy est géré par les services des Espaces Verts, de l'État civil, de la Voirie et des Affaires Générales comme pour 18 % des autres cimetières enquêtés.

La commune de Drancy est par ailleurs adhérente à deux cimetières intercommunaux.

Le premier est le cimetière intercommunal de La Courneuve situé au sud du grand parc départemental du même nom (40 ans d'existence, 35 hectares de superficie, 13800 concessions) dont sont aussi membres les Villes d'Aubervilliers, de Bobigny et de La Courneuve.

Le second est le cimetière intercommunal de Bobigny qui est un cimetière confessionnel musulman. Les communes adhérentes sont les mêmes que celles citées plus haut.



LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Ce cimetière se trouve au cœur de la Ville de Drancy, à proximité de la mairie. Le réseau des équipements dans lequel il s'insère concerne des échelles globales à locales. Le cimetière est implanté le long de la grande rocade (D30) qui relie Drancy au Bourget et à proximité du parc Jacques Duclos et d'équipements sportifs en plein air et couverts. L'hôpital Avicenne est proche également.



Le cimetière de Drancy est situé à moins d'un kilomètre de vastes faisceaux ferrés. Il couvre plus de la moitié d'un îlot principalement occupé par une école et un stade mais également par de l'habitat pavillonnaire. Une chambre funéraire fait face à une entrée secondaire du cimetière.

Il dispose de 3 accès répartis sur la façade sud de la rue Sacco et Vanzetti, l'accessibilité au site est donc mono orientée. L'entrée principale se trouve au débouché de la rue Roger-Petieu dont le tracé semble se prolonger dans toute la profondeur du cimetière.



Les clôtures de ce cimetière sont très variées. De part et d'autre de l'entrée principale, des murs de pierre sont ornés de fresques carrelées. Elles représentent les paysages des différents quartiers de la ville. La majeure partie de la clôture de l'est est doublée de haies, à l'arrière des boxes voisins et le long de l'accès au stade et au groupe scolaire. La clôture ouest est un mur de meulière tandis que le nord est en palissade béton.

1. Entretien avec M. Linval, responsable du service de la propreté urbaine et du cimetière, le 28 avril 2010. Ce cimetière n'a pas de conservateur.

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE

Le pavillon d'entrée se trouve à gauche d'une grande clôture métallique opaque entre deux belles piles maçonnées. Cette dernière est maintenue ouverte la plupart du temps et offre une belle vue sur l'allée principale du cimetière dont la diversité de plantations est remarquable. Les deux autres entrées sont implantées dans le même mur maçonné. L'entrée secondaire, qui reste ouverte toute la journée, est à l'angle est de la nécropole. Bien qu'étant condamnée, l'entrée située à mi-chemin entre les deux précédentes a le mérite d'offrir une ouverture visuelle sur le cimetière. Il s'agit d'un portail métallique à claire-voie.

Dès qu'on se trouve en dehors de l'allée principale qui poursuit le tracé de la rue Roger-Petieu, l'ensemble de la nécropole se dévoile en un coup d'œil. Le paysage intérieur du cimetière est très minéral, à l'exception de l'allée principale et du récent espace cinéraire, et les grands ensembles voisins participent directement à l'austérité du lieu.

Le cimetière communal de Drancy est composé d'une seule entité incluse dans un plan relativement carré. Sa composition est orthogonale et les voies principales sont orientées dans l'axe de l'allée principale.

Tous les sols sont intégralement recouverts de bitume rose, y compris dans les allées secondaires. Ce cimetière est donc très minéral à l'exception de l'allée principale et du récent espace cinéraire.

Aucune action de gestion durable n'a été recensée lors de l'enquête.

Enfin, le cimetière est visité par le réseau associatif Wagon (déportation) à caractère historique et culturel.



Portail métallique à claire-voie depuis l'extérieur du cimetière



Portail métallique à claire-voie depuis l'intérieur du cimetière





OFFRE D'ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements différents sur les 12 proposés. Le cimetière de Drancy en propose 5 : columbarium, jardin du souvenir, ossuaire, carré militaire, carré des anges. Le carré militaire est plein et le columbarium rempli à 75 %.

Le cimetière offre quelques services aux visiteurs (points d'eau, bancs). Cependant, selon les résultats de l'enquête, il ne dispose ni d'abris ni d'aire de services contrairement à 70 % des cimetières du Sifurep. Le constat sur le terrain est différent : des vestiaires et autres locaux techniques sont dans le bâtiment à côté d'un four hors d'usage et l'extrémité de l'allée principale sert d'aire de stockage de matériaux à proximité d'autres locaux techniques. Il est également accessible aux voitures particulières et aux deux roues.



Pavillon d'entrée

Le pavillon d'entrée est un bâtiment en longueur qui ne comporte qu'un seul niveau. La composition de ses façades est sobre et diffuse beaucoup de lumière à l'intérieur. Il abrite les bureaux de la conservation, les sanitaires et différents locaux techniques.



Espace ou salle de cérémonie

Le cimetière n'a pas de salle de cérémonie mais le crématorium attenant en a deux.

Bancs et fontaines

La quantité et la répartition des bancs et fontaines semblent satisfaisantes, mais la qualité esthétique et le confort des bancs sont variables.



Espace cinéraire

L'offre cinéraire de ce cimetière est récente puisqu'elle date de 2005. Cet espace est distribué par des allées perméables situation rare dans les sites visités. Le jardin du souvenir au dessin octogonal, réalisé en pierre rose, est agrémenté d'une pierre en forme de flamme. À terme, des plaques nominatives viendront probablement couvrir les nombreuses contremarches. Le responsable interviewé craint que cette offre arrive vite à saturation et souhaite que les plaques supports des noms des défunts soient identiques pour tous (matériau, format et polices de caractères).



Bien qu'étant implantées dans une aire engazonnée, les colonnes de columbariums reflètent une production marbrière sur catalogue rencontrée à plusieurs reprises dans d'autres cimetières du Sifurep. Le système des étagères, à côté des cases, génère bien souvent des problèmes d'entretien ou d'objets qui s'envolent.

À terme, une haie basse sera plantée pour mieux distinguer le jardin du souvenir des columbariums.





Ossuaire vu de l'extérieur



Reliquaires de l'ossuaire



Caveau provisoire

Ossuaire

L'ossuaire de ce cimetière est remarquable pour deux raisons. D'une part, les restes exhumés sont disposés dans des reliquaires, pour toutes les tombes relevées, donc pas seulement pour les perpétuelles, ce qui est rare dans les cimetières visités. D'autre part, l'espace nécessaire à la conservation des restes est bien intégré dans le cimetière. Le bâtiment est enterré et de petite dimension. Il est accessible par un escalier dissimulé par des haies basses.

Carrés militaires

Le carré militaire de la Seconde guerre mondiale a fait l'objet de travaux de rénovation en 2009. Le regard du visiteur est très rapidement attiré par les sépultures récemment repeintes en blanc.

Carrés des anges

Il y a quelques carrés des anges dans ce cimetière bien qu'ils n'aient pas été spécifiés dans l'enquête.

Divisions et concessions

Le cimetière propose une offre très diversifiée de durées de concessions. Les concessions perpétuelles existent mais il n'est pas prévu d'en créer de nouvelles, comme dans 86 % des cimetières enquêtés. Il dispose également de concessions cinquantennaires, trentennaires et décennales, durées qui seront conservées. Le cimetière n'offre pas la possibilité d'inhumations en terrain commun (comme 46 % des cimetières enquêtés).

Le taux d'occupation n'a pas été renseigné (pour mémoire, 68 % des cimetières du Sifurep ont moins de 10 % de concessions libres) et aucun renseignement n'a été fourni concernant la reprise de concessions. Mais, en cas de risque, le cimetière ne dispose d'aucun emplacement ni de réserve pour les décès dus à la canicule ou aux épidémies.

Au cimetière de Drancy, les restes exhumés sont incinérés mais pas de façon systématique (65 % des cimetières ne les incinèrent pas).

Tout comme 88 % des cimetières, les tarifs sont actualisés chaque année mais il n'y a pas de revente de concessions avec monuments anciens, comme 93 % des cimetières enquêtés.

Le cimetière ne dispose pas de carré confessionnel comme dans la majorité des cas où seulement 1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré musulman.

Une des particularités de ce cimetière est son caveau provisoire. Il offre 6 à 9 places comme dans la majeure partie des cas, mais forme comme un signal architectural qui anime la monotonie du paysage intérieur du cimetière. Il est bordé par un portique fermé par de deux panneaux ajourés en béton à la géométrie simple. Il est situé à proximité immédiate de deux chapelles en bon état.



ENJEUX

Selon les résultats de l'enquête, aucune opération de rénovation n'est prévue.

Cependant, la récente réalisation d'un jardin du souvenir ainsi que la réhabilitation de l'allée plantée principale sont des améliorations qui mériteraient d'être étendues. D'autres secteurs pourraient être plantés et réduiraient ainsi l'aspect très minéral du lieu. C'est le cas notamment de certains carrés des anges actuellement sous-occupés. D'autres emplacements pourraient également être plantés ou rendus plus perméables dans l'attente d'être occupés.

Ces transformations pourraient aussi être l'occasion de poursuivre une politique en matière environnementale (gestion des déchets et réglementation de l'usage des produits phytosanitaires notamment).

La vaste emprise occupée par le four désaffecté pourrait accueillir d'autres programmes (salle de cérémonie, des columbariums, une extension de l'ossuaire, etc.).





Contexte général

SUPERFICIE


Totale du cimetière (ha)	4,26
Territoire communal (ha)	776,59
Part de la superficie communale occupée par le cimetière en %	0,55

DATES: Création: 1895 Extension(s):
Approximatif

TRANSPORTS EN COMMUN - ACCESSIBILITE

Aire de desserte de 600m

RER/ Transilien	
Métro/ Tram	
Bus	551, 148, 251, 151, 143, 684



ACCES

Gardiens 4	Entrées 2				
	Principale	Secondaire	Service	Exceptionnelle	Condamnée
	Rue Sacco et Vanzetti	Rue Anatole France			

HORAIRES

	Ouvertures			Fermetures		
		Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	
ETE	07H30	08H00	08H00	18H00	17H00	17H00
HIVER	08H00	08H00	08H00	17H00	17H00	17H00
Exceptionnel HIVER	08H00			17H00		

GESTIONNAIRES

Services municipaux intervenants dans la gestion	
	Détails
● Oui ○ Non NSP	
Espaces verts/ Environnement	●
Etat civil	●
Voirie	●
Affaires générales	●
Délégation de service public	○
Autre (préciser)	○







Gestion prévisionnelle

NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 66 063

PYRAMIDE DES AGES



Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004




Sources:
Ilots et équipements APUR
Recensement de la population 1999 (INSEE)
CLAP 2004


0 630 Mètres

ACTIVITE DU CIMETIERE

Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal



Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations de cercueils à l'hectare



OFFRE FUNERAIRE

	Columbarium	Cavurnes	Jardin du souvenir	Enfeu	Ossuaire	Carré militaire	Carré des anges	Dons du corps	Espace de cérémonie	Salle de cérémonie	Crématorium
Nombre d'équipements dans le cimetière	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Nombre d'emplacements	103										
dont occupés par des urnes cinéraires	78										
Taux d'occupation (%)	76					100					
Année de création	2005		2005								
Gratuité	○		○		●	●					



Gestion prévisionnelle

SUPERFICIE DU CIMETIERE ET DENSITE DES CONCESSIONS

	Communal	Moyenne des 28 cimetières
Superficie (en ha)	4,26	4,20
Densité	2 018	1771,10

EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRISES ENTRE 2003 ET 2008



PRATIQUES D'INHUMATION ET DE DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008

Part respective d'inhumations de cercueils en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008

Données non renseignées

Part respective de crémations et la part de cercueils de 2003 à 2008

Données non renseignées


Part respective d'inhumations d'urnes et la part de dispersions de cendres de 2003 à 2008

Données non renseignées

EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

Nombre et typologie de 2003 à 2008

Répartition (moyenne 2003-2008)



DUREE DES SEPULTURES

	inhumation en terrain commun	concessions					Total emplacements
		10 ans	30 ans	50 ans	perpétuelles	Autres	
existence	○	●	●	●	●	100 ans	
nombre d'emplacements							8600
dont disponibles							
création(s)		●	●	●	○		
suppression(s)		○	○	○	●		




Environnement


PART DU VEGETAL

	cimetière	environnement	aire observée
surface totale en (ha)	4.26	94.93	99.19
surface du végétal en (ha)	0.28	33.35	33.63


STRATES VEGETALES



Part de la végétation dans l'aire observée




Part de la surface plantée



Part des strates du végétal

HAUTEURS DE LA VEGETATION PUBLIC / PRIVE



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 140 Mètres

PLANTATIONS

	Nombre existant	Surface existante (m2)	Nombre programmé	Surface programmée (m2)
Arbres (nbre)	28		0	
Arbustes (m2)				0
Pelouses (m2)				0
Fleurs (m2)				0

CONTRAINTES GEOLOGIQUES

		si oui de quelle nature?
eaux	<input type="radio"/>	
carrières	<input type="radio"/>	
roches	<input type="radio"/>	
sols pollués	<input type="radio"/>	


GESTION DURABLE DU CIMETIERE

		Prestations			
		service municipal	externalisation	nature	coût annuel
récupération des eaux pluviales	<input type="radio"/>				
réduction des surfaces imperméabilisées	<input type="radio"/>				
traitement des déchets végétaux	<input type="radio"/>				
traitement des autres déchets recyclables	<input type="radio"/>				
traitement des autres déchets non recyclables	<input type="radio"/>				
réglementation sur l'usage des produits phytosanitaires	<input type="radio"/>				
autre	<input type="radio"/>				




Environnement

CLÔTURES ET ACCÈS



Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 60 Mètres



Types de clôtures :

- grillage
- grille
- mur en béton
- mur en pierre
- palissade en béton
- palissade en bois
- mur en béton avec vue
- palissade en béton avec vue

Hauteurs de la végétation :

- En mètres :
- moins de 1
 - de 1 à 5
 - de 5 à 10
 - plus de 10
 - emprise des bâtiments dans le cimetière


Types d'accès :

- accès véhicule service
- accès véhicule public
- accès piéton service
- accès piéton public (principal et secondaire)
- accès condamné




Environnement

NATURE DU SOL



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 90 Mètres



Aire observée

- bâtiment
- sol imperméable
- sol perméable
- végétation
- eau
- courbes de niveau

Fonctions dominantes des bâtiments :

- logement pavillonnaire
- logement immeuble bas
- logement grands ensembles
- bâtiment divers (local technique...)
- bâtiment commercial
- équipement public
- hôtel
- activité industrielle, usine

Cimetière


Types de nature du sol :

- eau
- asphalte, enrobé, béton
- dalle, pavé
- division imperméable
- sable, gravier, stabilisé
- nouvelle plantation
- pelouse
- végétation basse, couvre-sol
- végétation arbustive




Environnement

TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT




Sources : APUR, thermographie LANDSAT - août 2000, photo aérienne 2008 (c) InterAtlas

0 20 Mètres
└─┘



Températures :



REPARTITION DES TEMPERATURES

	Minimum	Maximum	Moyenne
Cimetière			27.50
Environnement	22.80	30.60	26.92



Patrimoine



La petite entrée et la maisonnette
 de l'angle sud-ouest



Détail de l'ancien four et structures
 récentes



Le monument
 aux morts
 de la Grande Guerre

DESCRIPTION

Les structures du cimetière

La petite entrée à l'angle sud-ouest avec sa maisonnette et certaines parties du mur d'enceinte conservent l'image du cimetière de la fin du XIX^e siècle.

L'ancien four de service en briques placé au centre du côté nord-est présente un certain intérêt du point de vue du patrimoine industriel, mais ceci est fortement altéré par la mauvaise qualité – autant du point de vue des matériaux que de la réalisation – des structures récentes dans lesquelles il est englobé.

Distribution

La partie qui présente un intérêt majeur du point de vue patrimonial est celle située au sud-ouest. Elle occupe environ 1/7 de l'espace funéraire. Dans cet ensemble, à l'exception de deux petites emprises, le patrimoine ancien est fortement mêlé à des tombeaux beaucoup plus récents sans aucune valeur patrimoniale. Ceci peut faire craindre une politique passée de reprise peu respectueuse du patrimoine. Le reste du cimetière présente de façon diffuse des exemples intéressants de la production artisanale contemporaine.

Monuments collectifs

Le monument aux morts de la guerre 1870-1871 possède encore toutes ses parties et son état de conservation est correct. Les petites plaques en métal qui le décorent sur les quatre côtés et la clôture métallique auraient mérité une restauration plus attentive et plus efficace. La tombe collective pour les soldats allemands morts lors de la guerre 1870-1871 est d'une grande valeur historique et complète en quelque sorte le monument français.

Le monument aux morts de la Grande Guerre présente un groupe sculpté d'une certaine valeur artistique. Il en est de même pour le haut-relief qui forme la partie centrale du monument aux victimes de la guerre 1939-1945.





Patrimoine

Ancien ●

Étant donné la fondation de ce cimetière à la fin du XIX^e siècle les monuments funéraires anciens sont rares. Ils sont peu originaux au niveau de formes et de matériaux.



Ancien exceptionnel

Au-delà de quelque typologie classique ancienne, que l'on retrouve dans d'autres cimetières du corpus, il n'y a pas de patrimoine remarquable. Le seul cas qui présente une certaine originalité, pour sa rareté dans le corpus, c'est le monument qui présente une belle statue de la vierge.



Statue de la vierge
sur une tombe

Contemporain ●●

Les tombeaux des XX^e et XXI^e siècles occupent la presque totalité de l'espace funéraire. Au-delà de la production sérielle en granito des années 1940-1970, qui présente un certain intérêt du point de vue de « l'art industriel », il n'y a quasiment pas de production artistique originale aux XX^e et XXI^e siècles.

La particularité de ce cimetière, ce sont les dalles en marbre poli des années 1930-1970, principalement des maisons Legrand, Lecreux et Le Conte. En parfait état de conservation, elles témoignent d'une production artisanale de grande qualité au niveau du design et des inscriptions.



Contemporain exceptionnel ●

La présence d'un buste en pierre ou en bronze donne aux tombes Tersigni et Hougardy-Desplaces une certaine valeur patrimoniale. Le monument Diligeart présente un bas-relief qui évoque l'art funéraire du XIX^e siècle.



Tersigni



Hougardy-Desplaces



Diligeart



Patrimoine



Tombe Delvalle



Monuments privés

La plupart du patrimoine funéraire est constitué de dalles sur un large soubassement en avant d'une stèle, souvent cintrée ou architecturée. De rares exemples font exception à cette typologie. Les chapelles (3 environ) sont très rares et ne présentent aucun élément original.

Les objets en céramique et en grès sont peu fréquents. Ces derniers sont concentrés dans le principal champ d'inhumation réservé aux enfants avec des exemples intéressants, comme dans le cas de la tombe de la petite Delvalle.

Ici, on retrouve des exemples remarquables de la production industrielle du xx^e siècle pour les enfants. Cette division, pour une bonne part inexploitée, est totalement bétonnée de fait, en raison des dalles des sépultures et du traitement des cheminements.

Une requalification de cet ensemble devrait être envisagée. Une partie des concessions vides pourrait être attribuée à l'ensevelissement des enfants et des fœtus et l'autre pourrait être transformée en espaces plantés avec des essences tapissantes ou basses et des fleurs, créant ainsi une continuité avec le monument aux Morts de la Grande Guerre, déjà délimité par une haie.

C'est toujours dans le secteur des tombeaux d'enfants que l'on retrouve les exemples les mieux conservés et les plus originaux de clôtures en métal.

Le cimetière présente une grande quantité de photos sur des ovales en émail parfois ornés d'une bande dorée. Généralement montées sur des cadres en bronze, elles peuvent être directement enchâssées sur le monument ou montées sur des petites plaques en marbres. Elles sont en général dans un très bon état de conservation.

ÉTAT DE CONSERVATION

Si les chapelles sont dans un très bon état de conservation, ce n'est pas le cas d'une grande partie du patrimoine du xix^e siècle. De nombreuses stèles sont couchées et cassées, leur remise en place pourrait être envisagée étant donné le nombre limité de monuments du xix^e siècle.

La partie où se concentre le patrimoine ancien, aujourd'hui environnée de bitume, pourrait être mieux mise en valeur, en ajoutant par exemple des végétaux dans les espaces libres.

Les éléments décoratifs en métal sont en général en bon état, mais leur restauration pourrait être encore améliorée, en particulier dans le cas des plaques (en bronze ?) et de la clôture qui décorent le monument aux morts de la guerre 1870-1871. Quelques monuments sériels en granito des années 1940-1960 sont en revanche très détériorés et présentent pour certains des trous.



Tombe en granito



Patrimoine

Typologie	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Chapelles et édicules		●			
Coffres hauts et sarcophages		●			
Dalles et stèles				●●●●	
Obélisques et colonnes monumentales					
Monuments complexes					

Éléments du monument et arts appliqués	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Groupes sculptés et statues en pierre, métal ou terre cuite		●			
Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite		●			
Reliefs, protomés, portraits en pierre, métal ou terre cuite		●			
Supports verticaux et clôtures en métal				●	
Plaques et autres éléments en métal			●		
Fleurs et couronnes en céramique			●●		
Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès			●		
Vases et florifères en métal, verre, céramique			●●		
Vitraux					
Photos			●●●●		

Exemples

● peu intéressants

● intéressants

● très remarquables

Présence du patrimoine

● très bas

●● bas

●●● moyen

●●●● élevé

●●●●● très élevé



Légendes



**Densité cumulée de population
 et d'emplois salariés 1999 et 2004**

Personnes/hectare

- moins de 10
- de 10 à 50
- de 50 à 100
- de 100 à 200
- plus de 200

- îlot de voirie planté, talus
- réseau ferroviaire



Les hauteurs de la végétation public/privé

Hauteur de la végétation dans les voies publiques, les infrastructures de transport, les terrains de sport, les cimetières, les jardins publics, les espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

Hauteur de la végétation hors des voies publiques, des infrastructures de transport, des terrains de sport, des cimetières, des jardins publics, des espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

- emprises d'équipements
- voies

