

Cimetière communal de Bondy

Situation, enjeux urbains
et d'aménagement des cimetières



Directeur de la publication: Francis Rol-Tanguy

Directrice de la rédaction: Dominique Alba

Étude réalisée par: Emmanuelle Roux et Véronique Dorel, Mélanie Guilbaud, Michèle-Angélique Nicol, Aurore Pitel, Pauline Virot et Gian Marco Vidor (Centre d'Histoire des Emotions, Institut Max Planck pour le Développement Humain - Berlin).

Sous la direction de: Frédéric Bertrand

Traitements statistiques: Sandra Roger et Myriel Curioni, Marie Donius.

Cartographie: Alain Beauregard, Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Eugénio Dragoni, Bernadette Eychenne, Daniel Geraudie, Julien Gicquel et Claude Luciani.

Dessin: Yé Zhao

Recherche documentaire: Maud Charasson, Muriel Rouzé et Sérída Zaïd.

Maquette: Apur

Photos: Apur sauf mention contraire

Cimetière communal de Bondy¹

Les 53 311 habitants de Bondy disposent d'un cimetière communal et d'un cimetière intercommunal (Bondy – Le Pré St Gervais).

La commune de Bondy est située dans la zone dense et l'influence directe de Paris. Elle présente une densité humaine de 184,5 personnes/hectare, inférieure à la moyenne des trois départements de petite couronne (224,3). On note en particulier que la densité d'emplois est très inférieure à la moyenne : 24,2 emplois salariés/hectare contre 54,1 en moyenne.

La structure par âge des populations de Bondy est similaire à celle qui s'observe en Seine-Saint-Denis. 30 % de la population a moins de 20 ans tandis que 14 % ont 60 ans ou plus.

Entre 1999 et 2006, la part des 60 ans ou plus a beaucoup diminué à Bondy (-2 points) sous l'effet d'une croissance de population particulièrement importante sur cette période (+1,8 % par an) en comparaison à l'Île-de-France (+0,8 % par an). Cette tendance va à l'inverse de ce qui s'est observé au niveau régional (hausse de +0,7 point de la part des 60 ans ou plus).

Si l'on excepte le pic de décès de 2003 lié à la canicule, on observe un nombre de décès de résidents (entre 294 et 319 par an) relativement stable. Les inhumations varient entre 108 et 170 par an entre 2003 et 2008. La part des résidents inhumés dans ce cimetière n'est pas très élevée et varie de 36 % à 53 %.

Ce cimetière compte 5061 emplacements répartis sur une surface de 2,7 ha.

Les pratiques d'inhumation observées entre 2003 et 2008 montrent une part de 78 % pour les cercueils et de 22 % pour la crémation. Les cercueils sont inhumés pour 70 % d'entre eux en caveaux et pour 30 % en pleine terre.

Les cendres sont pour 16 % conservées en urnes, et pour 84 % dispersées.

Le cimetière communal de Bondy a été créé en 1830. Il fait partie des 67 % des cimetières adhérant au Sifurep construits avant 1900. Il a bénéficié d'une extension en 1940.

Le cimetière de Bondy est géré par trois services municipaux comme dans 1/3 des cas : l'État Civil, les Espaces Verts et les ateliers municipaux du service Informatique.

LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT



Le réseau des grands équipements dans lequel s'insère le cimetière concerne des échelles nationales à locales. Il se trouve au cœur de la Ville de Bondy, à proximité d'un nœud d'infrastructures routières (l'ex-RN3 et les autoroutes A3 et A86) et du canal de l'Ourcq, au sud. Il est implanté le long de l'avenue Henri-Barbusse (D10) et proche de la mairie, du commissariat, d'équipements scolaires et sportifs en plein air et couverts. Le CHU Jean-Verdier est également proche, ainsi que différents services médicaux.



Dans ce contexte urbain, la végétation est présente de façon diffuse, partagée entre espaces plantés privés et arbres d'alignement le long des voies publiques. Certains de ces espaces ont des dimensions conséquentes et la nécropole pourrait prendre place dans un potentiel corridor écologique. Le cimetière couvre la majeure partie d'un îlot occupé par l'école Guillaume-Apollinaire, de l'habitat pavillonnaire et des boxes qui servent aux grands ensembles de la rue Guillaume-Apollinaire.

Il dispose de 3 accès répartis sur la façade nord, l'accessibilité au site est donc mono orientée. L'entrée principale s'implante en retrait de l'avenue Henri-Barbusse, à proximité d'une station de bus.

Il est encadré de façon hétérogène par des murs en pierre et des palissades en béton.




1. Entretien avec un gardien le 13 avril 2010.



ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE

Un élégant pavillon d'entrée en brique se trouve à gauche de deux belles piles maçonnées encadrant un grand porche métallique opaque. Ce dernier est maintenu fermé la plupart du temps, les piétons accédant par une petite porte qui est la seule à offrir une vue sur le cimetière. Les deux autres entrées ne sont ouvertes que lors de la fête des morts.



Au-delà de l'entrée, l'ensemble de la nécropole se dévoile d'un coup d'œil son caractère majoritairement minéral. En dehors d'un bosquet d'arbres, implanté sur une concession il faut toutefois noter une haie dense et bien taillée qui constitue la limite est de la division militaire (proche de l'allée principale) et valorise les stèles présentes. La récente plantation d'arbres d'alignements le long de l'allée principale doit aussi être soulignée.



Le cimetière communal de Bondy est composé d'une seule entité incluse dans un plan relativement carré. La composition du plan est orthogonale et les voies principales sont orientées nord sud.



La perception d'ensemble de ce cimetière est essentiellement minérale. Toutefois, il bénéficie d'une bonne diversité de nature de sols. Bien que les voies circulées soient majoritairement composées de bitume rose et gris, quelques pavements sont encore en place. Par ailleurs une bonne partie des allées distribuant les divisions est en stabilisé et gravillons.

La double rangée de pavés qui distingue le revêtement de bitume des voies circulées des revêtements des divisions constitue une particularité qui mériterait d'être préservée.



En matière de gestion durable, le cimetière a réglementé l'usage des produits phytosanitaires, comme pour 80 % des cimetières enquêtés, et pratique le recyclage de ses déchets. Il n'est pas soumis à des contraintes géologiques ou d'inondations particulières.

Enfin, il faut noter que ce cimetière est visité par une association historique des anciens combattants.



OFFRE D'ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements différents sur les 12 proposés. Le cimetière de Bondy en propose 4 : cavurnes, jardin du souvenir, ossuaire et carré militaire. Seul l'ossuaire est plein, ce qui pose problème pour la gestion des exhumations.

Le cimetière propose une grande diversité de services aux visiteurs (points d'eau, des bancs, des abris) et des aires de services. Il est également accessible aux voitures particulières et aux deux roues.

Pavillon d'entrée, espace ou salle de cérémonie

Le pavillon d'entrée abrite la conservation. Un autre bâtiment plus à l'est comporte également un bureau et des sanitaires. Il n'y a pas à proprement parler d'espace de cérémonie mais un abri d'une dimension pouvant abriter une trentaine de personnes pourrait se prêter à cet usage. Il se trouve à côté d'une entrée qui n'est ouverte qu'exceptionnellement.

Bancs et fontaines

Les bancs et fontaines sont de qualité et bien répartis sur l'ensemble du site. Leur dessin est hétérogène.

Espace cinéraire et caveaux provisoires

Le jardin du souvenir est implanté dans un emplacement double le long de la clôture à droite de l'entrée. Il s'agit d'une emprise de galets blancs cernés de pierres dépolies grises. Une stèle symbolisant une flamme et un support de végétation grimpante complètent l'ensemble. On notera toutefois que la proximité du parking à vélo est mal adaptée à ce lieu de cérémonie et de recueillement. Les cavurnes n'ont pas été identifiés sur le terrain.

Ossuaire

L'ossuaire est saturé. Il n'a pas été identifié sur le terrain.





Carrés militaires

Le carré militaire est très bien traité. Sa composition est inscrite dans un plan de forme rectangulaire. Le côté opposé à la voie de circulation est matérialisé par une haie végétale bien taillée. Au centre de celle-ci s'érige une stèle monumentale. Le long de la voie, deux parterres composés de tulipes et d'arbustes à feuilles persistantes, participent à l'élégante composition géométrique de l'ensemble. Les sépultures sont groupées par rangées de sept. Une dalle délimitée par un cadre commun à tous, est recouverte de graviers. Le reste de cette division est composé de stabilisé potentiellement perméable.

Une des particularités de ce carré militaire est que la haie basse offre une belle mise en scène aux sépultures voisines.

Au cœur du cimetière, un autre carré militaire regroupe les sépultures de la même façon et avec les mêmes matériaux. Sans aucun ajout de végétation, ce traitement paraît tout de même trop minéral.



Divisions et concessions

Le cimetière a une offre très diversifiée de durées de concessions. Les concessions perpétuelles existent mais il n'est pas prévu d'en créer de nouvelles comme dans 86 % des cas enquêtés. Il dispose également de concessions cinquantennaires, trentennaires et pour quinze ans, qu'il est prévu de maintenir. Bien que les résultats de l'enquête ne le stipulent pas, il semblerait que des concessions décennales soient disponibles également.

De plus, le cimetière n'offre pas la possibilité d'inhumations en terrain commun (comme 46 % des cimetières). Cette offre, légalement obligatoire, est sans doute réservée au cimetière intercommunal.



Ce cimetière est actuellement plein et ne peut donc plus assurer d'offre funéraire que par reprise de concessions.

Comme pour 64 % des cimetières, et selon les résultats de l'enquête, les restes exhumés ne sont pas incinérés. Cependant, à l'issue d'un entretien avec le gardien du cimetière, il ressort que la crémation des restes exhumés se fait à Montfermeil.



Tout comme 88 % des cimetières, les tarifs sont actualisés chaque année mais il n'y a pas de revente de concessions avec monuments anciens, tout comme 93 % des cimetières.

Le cimetière ne dispose pas de carré confessionnel comme dans la majorité des cas enquêtés (1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré musulman).



Les principaux désagréments du cimetière sont liés à sa limite sud, commune avec celles des grands ensembles. Ce sont essentiellement des jets d'objets, volontaires ou non, qui demandent un entretien régulier.



ENJEUX

Un nouvel alignement d'arbres, planté dans l'axe de l'entrée principale, témoigne d'une volonté d'améliorer le paysage du cimetière. Cette démarche pourrait être étendue dans ce cimetière essentiellement minéral à ce jour mais inséré dans un contexte urbain très planté.

À l'échelle des aires d'inhumations, la composition simple mais remarquable de la division militaire pourrait être reproduite à d'autres secteurs en associant davantage sépulture et plantations.

Selon les résultats de l'enquête, des travaux et aménagements sont prévus concernant l'espace cinéraire et la rénovation de bâtiment(s).





Contexte général

SUPERFICIE

Totale du cimetière (ha)	2,80
Territoire communal (ha)	547,09
Part de la superficie communale occupée par le cimetière en %	0,51


DATES: Création: 1830 Extension(s): 1940

Approximatif Approximatif

TRANSPORTS EN COMMUN - ACCESSIBILITE

Aire de desserte de 600m

RER/ Transilien	
Métro/ Tram	
Bus	616ab, 105, 347, 346, 146, 303, 546, 147



Sources : APUR - IGN

ACCES

Gardiens 1	Entrées 5				
	Principale	Secondaire	Service	Exceptionnelle	Condamnée
	20 Av Henri Barbusse				Av Henri Barbusse (4)

HORAIRES

	Ouvertures			Fermetures		
		Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	
ETE	08H00	08H00	08H00	18H00	18H00	18H00
HIVER	08H00	08H00	08H00	17H30	17H30	17H30
Exceptionnel HIVER	08H00			17H30		

GESTIONNAIRES

Services municipaux intervenants dans la gestion	
● Oui ○ Non NSP	Détails
Espaces verts/ Environnement	●
Etat civil	●
Voirie	○
Affaires générales	○
Délégation de service public	○
Autre (préciser)	● Ateliers municipaux/Service informatique




Sources : APUR - InterAtlas




Gestion prévisionnelle

NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 53 311

PYRAMIDE DES AGES



Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004




Sources:
Ilots et équipements APUR
Recensement de la population 1999 (INSEE)
CLAP 2004


0 630 Mètres

ACTIVITE DU CIMETIERE

Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal



Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations de cercueils à l'hectare



OFFRE FUNERAIRE

	Columbarium	Cavurnes	Jardin du souvenir	Enfeus	Ossuaire	Carré militaire	Carré des anges	Dons du corps	Espace de cérémonie	Salle de cérémonie	Crématorium
Nombre d'équipements dans le cimetière	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0
Nombre d'emplacements		1				95					
dont occupés par des urnes cinéraires											
Taux d'occupation (%)					100						
Année de création			2005			1918/45					
Gratuité			●		●	●					




Gestion prévisionnelle

SUPERFICIE DU CIMETIERE ET DENSITE DES CONCESSIONS


	Communal	Moyenne des 28 cimetières
Superficie (en ha)	2,80	4,20
Densité	1 808	1771,10

EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRISES ENTRE 2003 ET 2008




PRATIQUES D'INHUMATION ET DE DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008


Part respective d'inhumations de cercueils en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008



Part respective de crémations et la part de cercueils de 2003 à 2008




Part respective d'inhumations d'urnes et la part de dispersions de cendres de 2003 à 2008




EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

Nombre et typologie de 2003 à 2008



Répartition (moyenne 2003-2008)



DUREE DES SEPULTURES

	inhumation en terrain commun	concessions					Total emplacements
		10 ans	30 ans	50 ans	perpétuelles	Autres	
existence	○	○	●	●	●	15 ans	
nombre d'emplacements					800		5061
dont disponibles							2
création(s)		○	●	●	○		
suppression(s)		●	○	○	●		




Environnement


PART DU VEGETAL

	cimetière	environnement	aire observée
surface totale en (ha)	2.80	42.90	45.70
surface du végétal en (ha)	0.05	17.05	17.10

STRATES VEGETALES



HAUTEURS DE LA VEGETATION PUBLIC / PRIVE



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 100 Mètres

PLANTATIONS

	Nombre existant	Surface existante (m2)	Nombre programmé	Surface programmée (m2)
Arbres (nbre)	33			
Arbustes (m2)		10		
Pelouses (m2)		2		
Fleurs (m2)		5		

CONTRAINTES GEOLOGIQUES


		si oui de quelle nature?
eaux	<input type="radio"/>	
carrières	<input type="radio"/>	
roches	<input type="radio"/>	
sols pollués	<input type="radio"/>	

GESTION DURABLE DU CIMETIERE

		Prestations			
		service municipal	externalisation	nature	coût annuel
récupération des eaux pluviales	<input type="radio"/>				
réduction des surfaces imperméabilisées	<input type="radio"/>				
traitement des déchets végétaux	●		Soissons		2425,48
traitement des autres déchets recyclables	●		Soissons		2425,48
traitement des autres déchets non recyclables	●		Soissons		2425,48
réglementation sur l'usage des produits phytosanitaires	●				
autre					




CLÔTURES ET ACCÈS



Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 40 Mètres



Types de clôtures :

- grillage
- grille
- mur en béton
- mur en pierre
- palissade en béton
- palissade en bois
- mur en béton avec vue
- palissade en béton avec vue

Hauteurs de la végétation :

- En mètres :
- moins de 1
 - de 1 à 5
 - de 5 à 10
 - plus de 10

emprise des bâtiments dans le cimetière


Types d'accès :

- accès véhicule service
- accès véhicule public
- accès piéton service
- accès piéton public (principal et secondaire)
- accès condamné




Environnement

NATURE DU SOL



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 60 Mètres



Aire observée

- bâtiment
- sol imperméable
- sol perméable
- végétation
- eau
- courbes de niveau

Fonctions dominantes des bâtiments :

- logement pavillonnaire
- logement immeuble bas
- logement grands ensembles
- bâtiment divers (local technique...)
- bâtiment commercial
- équipement public
- hôtel
- activité industrielle, usine

Cimetière


Types de nature du sol :

- eau
- asphalte, enrobé, béton
- dalle, pavé
- division imperméable
- sable, gravier, stabilisé
- nouvelle plantation
- pelouse
- végétation basse, couvre-sol
- végétation arbustive




Environnement

TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT




Sources : APUR, thermographie LANDSAT - août 2000 , photo aérienne 2008 (c) InterAtlas

010 Mètres
□



Températures :



REPARTITION DES TEMPERATURES

	Minimum	Maximum	Moyenne
Cimetière			26.47
Environnement	24.50	29.10	26.53



Patrimoine



Entrée ancienne



DESCRIPTION

Les structures du cimetière

L'entrée ancienne, généralement fermée, est constituée de deux simples piliers en pierre et en brique couronnés par un chapiteau sculpté et décoré de consoles et couronnes funéraires. Le portail en métal est très simple.

L'entrée principale, de réalisation beaucoup plus récente, présente un certain intérêt au niveau du mobilier urbain. À côté de celle-ci, la maison du gardien est un bâtiment bas en brique rouge, dont l'intéressante composition architectural rappelle le rationalisme des années 1950.

Distribution

Le patrimoine funéraire ancien est distribué de façon inégale dans la partie centrale du cimetière et plus précisément dans les divisions désignées par les lettres A, B, E, F, H, I, L, K. Il occupe environ 1/7 de l'espace funéraire. Les monuments les plus intéressants, très nombreux, sont situés le long et près de l'axe qui traverse ces divisions dans le sens nord-sud. La partie intérieure de ces aires d'inhumation est généralement occupée par des tombes récentes sans aucune valeur patrimoniale. Dans le reste du cimetière la présence de patrimoine contemporain est extrêmement faible.

Monuments collectifs

Parmi les monuments collectifs, le plus intéressant au niveau patrimonial est l'obélisque dédié aux morts des différentes guerres depuis celle de 1870-1871. Posé sur un large soubassement, sa base est décorée de plusieurs plaques et à son sommet on trouve le coq français sur un globe.





Patrimoine

Ancien ●●●●

Fondé au deuxième quart du XIX^e siècle le cimetière est riche en patrimoine ancien qui présente une grande variété de formes et de matériaux et une bonne qualité générale.



Ancien exceptionnel ●●●

Réalisé en 1895, le monument Maleziex est exceptionnel pour sa qualité artistique, son originalité, ses matériaux et ses grandes dimensions. Les trois grandes chapelles Couton-Devolle, Couton-Masse et Fuzelier ont une haute valeur artistique et architecturale. Elles sont caractérisées par un grand raffinement de décors et de motifs.



Maleziex



Maleziex, détail



Maleziex, détail



Les trois grandes chapelles

Contemporain ●

Au-delà de la production sérielle des années 1930-1960, qui présente un certain intérêt du point de vue de « l'art industriel », il n'y a presque pas de production artistique ou artisanale originale aux XX^e et XXI^e. La tombe Lhomer-Lamoureux, qui présente une figure de gisant en granit gris fait cependant exception.




Lhomer-Lamoureux

Contemporain exceptionnel ●

La tombe Bazin- Marache, probablement réalisée dans les années 1930 avec des formes et des motifs végétaux influencés par l'art déco est d'une grande qualité artistique.



Bazin-Marache, détail



Bazin-Marache



Patrimoine



Bilhaut-Vallet



Noyon



Dumergue



Boulongne-Gagneux



Exemple de
mobilier en métal



Chapelle Fuzelier

Monuments privés

Les monuments anciens sont composés, pour une grande part, de dalles hautes ou basses sur des soubassements de différentes hauteurs. Ces dalles en pierre, à double pan ou ornées d'une croix en relief, sont surmontées en bonne partie comme dans d'autres cimetières du corpus étudié, de stèles à forme de croix. Mais, on peut néanmoins noter une certaine richesse des formes et pour certains cas une grande originalité. Les tombes Noyon et Bilhaut-Vallet en constituent deux beaux exemples.

Dans certains cas, les dalles font partie d'un monument plus complexe qui consiste en un soubassement très large avec des bornes ou une balustrade. C'est le cas du monument Beneux. Les monuments des familles Dumergue et Boulongne-Gagneux sont extrêmement particuliers.

Au-delà des trois chapelles nommées ci-dessus, qui forment des cas exceptionnels à l'intérieur du cimetière et au sein même du corpus étudié, un autre cas intéressant est donné par la chapelle Dubus. Les autres chapelles, qui complètent le groupe (pour un total d'environ 15) sont plus standardisées. Certaines d'entre elles ont encore leur mobilier intérieur et leurs vitraux.

Les clôtures en métal sont très fréquentes avec une richesse remarquable des typologies. Il y a aussi quelques exemples complets et en bon état de superstructures, de porte-couronnes en métal. Au-delà du magnifique mobilier en bronze de la tombe Maleziex, les objets en métal, dont un certain nombre de croix, sont d'une bonne qualité.

La sculpture est presque absente, mais il faut signaler le beau buste de la tombe Laratte. Les objets en grès et en céramique sont rares à l'exception des typiques couronnes de fleurs. Il en est de même pour les photos. Certains monuments présentent aussi une grande qualité épigraphique, chose peu commune dans le corpus étudié.

ÉTAT DE CONSERVATION

Dans l'ensemble, les chapelles sont dans un bon état de conservation sur le plan structural, mais la chapelle Fuzelier nécessiterait un contrôle de la cohésion des éléments supérieurs. Dans plusieurs cas les portes sont très dégradées.

Les monuments en pierre et en marbre sont en général complets et en bon état de conservation au niveau des matériaux, même si certains d'entre eux se trouvent partiellement ou totalement en ruine. Les parties cassées sont en général conservées et bien réarrangées dans le périmètre de la sépulture. La grande qualité de la tombe Bazin-Marache est menacée (état de conservation très médiocre au niveau de la décoration florale).

Si en général, les éléments en métal sont dans un état moyen de conservation, certaines clôtures ne sont plus en place, sont cassées et en mauvais état.

Plusieurs monuments semblent avoir été mal et trop rapidement restaurés. Quelques monuments sériels en granito des années 1940-1960 sont un peu détériorés, mais pas au niveau d'autres cimetières du corpus.



Patrimoine

Typologie	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Chapelles et édicules		●●●			
Coffres hauts et sarcophages		●●			
Dalles et stèles		●●●●			
Obélisques et colonnes monumentales		●			
Monuments complexes		●●			

Éléments du monument et arts appliqués	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Groupes sculptés et statues en pierre, métal ou terre cuite		●			
Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite			●		
Reliefs, protomés, portraits en pierre, métal ou terre cuite		●●			
Supports verticaux et clôtures en métal			●●●		
Plaques et autres éléments en métal			●●		
Fleurs et couronnes en céramique			●●		
Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès			●●		
Vases et florifères en métal, verre, céramique			●●		
Vitraux		●●			
Photos			●		

Exemples

● peu intéressants

● intéressants

● très remarquables

Présence du patrimoine

● très bas

●● bas

●●● moyen

●●●● élevé

●●●●● très élevé



Légendes



Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004

Personnes/hectare

- moins de 10
- de 10 à 50
- de 50 à 100
- de 100 à 200
- plus de 200

- îlot de voirie planté, talus
- réseau ferroviaire



Les hauteurs de la végétation public/privé

Hauteur de la végétation dans les voies publiques, les infrastructures de transport, les terrains de sport, les cimetières, les jardins publics, les espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

Hauteur de la végétation hors des voies publiques, des infrastructures de transport, des terrains de sport, des cimetières, des jardins publics, des espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

- emprises d'équipements
- voies

