

# Cimetière communal de Gentilly

Situation, enjeux urbains  
et d'aménagement des cimetières



**Directeur de la publication:** Francis Rol-Tanguy

**Directrice de la rédaction:** Dominique Alba

**Étude réalisée par:** Emmanuelle Roux et Véronique Dorel, Mélanie Guilbaud, Michèle-Angélique Nicol, Aurore Pitel, Pauline Virot et Gian Marco Vidor (Centre d'Histoire des Emotions, Institut Max Planck pour le Développement Humain - Berlin).

**Sous la direction de:** Frédéric Bertrand

**Traitements statistiques:** Sandra Roger et Myriel Curioni, Marie Donius.

**Cartographie:** Alain Beauregard, Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Eugénio Dragoni, Bernadette Eychenne, Daniel Geraudie, Julien Gicquel et Claude Luciani.

**Dessin:** Yé Zhao

**Recherche documentaire:** Maud Charasson, Muriel Rouzé et Sérída Zaïd.

**Maquette:** Apur

**Photos:** Apur sauf mention contraire

# Cimetière communal de Gentilly

Le cimetière communal de Gentilly présente la particularité d'être situé en dehors des limites communales, dans le 13<sup>e</sup> arrondissement de Paris. C'est le seul cimetière pour une population d'environ 17 000 personnes.

La commune de Gentilly est située dans la zone dense et dans l'influence directe de Paris. Elle présente une densité humaine de 341,9 personnes/hectare, supérieure à la moyenne des trois départements de petite couronne (224,3), en raison, à la fois, d'une densité d'emplois supérieure à la moyenne (98,5 emplois salariés/hectare contre 54,1 en moyenne) et d'une densité d'habitants supérieure (243,4 habitants/hectare contre 170,2 en moyenne).

Gentilly étant limitrophe de Paris, les jeunes adultes sont particulièrement représentés dans la structure par âge de la commune : les 20-34 ans représentent un quart (25 %) de la population de Gentilly contre 22 % dans l'ensemble du Val-de-Marne. En parallèle, les âges familiaux sont moins présents dans la commune par rapport au département : 25 % de moins de 20 ans (26 % dans le Val-de-Marne) et 33 % de 35-59 ans (35 % dans le Val-de-Marne). La part des 60 ans ou plus est égale à la moyenne du département (17 %).

La part des 60 ans et plus est quasiment stable en 2006 par rapport à 1999 (+0,1 point), tandis que la hausse est visible en Ile-de-France (+0,7 point).

Si l'on excepte le pic de décès et d'inhumations de 2003 lié à la canicule, on observe un nombre de décès de résidents (entre 103 et 115 par an) et d'inhumations (entre 83 et 114 par an) assez stable au fil des ans. La part des résidents inhumés dans ce cimetière est comprise entre 73 % et 97 %.

Ce cimetière compte 11 168 emplacements répartis sur une surface de 6,3 ha.

Les pratiques d'inhumation observées entre 2003 et 2008 montrent une part de 85 % pour les cercueils et de 15 % pour la crémation. Les cercueils sont inhumés pour 61 % d'entre eux en caveaux et pour 39 % en pleine terre.

Quant aux cendres, 94 % d'entre elles sont conservées en urnes.

Le cimetière communal de Gentilly a été créé en 1809. Il fait partie des 67 % des cimetières appartenant au Sifurep construits avant 1900. À ce jour, aucun agrandissement n'a été réalisé.

Le cimetière de Gentilly est géré par un seul service municipal comme dans 7 % des cas, l'État Civil.



## LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Le cimetière communal de Gentilly fait partie des rares cas étudiés (avec le cimetière de Montrouge qui lui est voisin) dans lesquels la commune d'implantation n'est pas celle du gestionnaire. Ces deux cimetières sont implantés à Paris, entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard périphérique. Le réseau des grands équipements dans lequel il s'insère concerne des échelles globales à locales. Il s'agit essentiellement de la Cité internationale universitaire, d'équipements sportifs en plein air et couverts ou de parcs et de squares de la ceinture verte (à l'ouest le grand stade Sébastien Charléty et à l'est le vaste parc Kellermann). L'institut mutualiste Montsouris, l'hôpital de la Croix-Rouge et la maison de retraite du Sacré-Cœur sont proches également.

Le cimetière couvre l'ensemble de l'îlot qu'il occupe à l'exception d'un bâtiment d'activité situé au sud-est et d'un boudrome.

Le cimetière de Gentilly est implanté dans un contexte topographique particulier. La partie est, lieu de l'entrée principale, se trouve dans la Vallée de la Bièvre tandis que la partie ouest se trouve environ 20 m plus haut. Les automobilistes du Boulevard périphérique qui longent le cimetière au sud perçoivent l'équipement en surplomb, ce qui donne une perception spectaculaire et assez rare. Plus largement, la nécropole est perçue de loin et facilement identifiable par sa trame végétale centrale qui souligne la topographie. Depuis l'intérieur de la nécropole la vue est dégagée sur la Poterne des Peupliers et sur les immeubles de grande hauteur du 13<sup>e</sup> arrondissement ainsi que sur un vaste ensemble de HBM implanté au nord.

L'accès principal se fait par la rue de Sainte-Hélène proche de l'angle est. L'accès secondaire est situé sur la façade opposée permettant ainsi de traverser le cimetière dans le sens de sa longueur.



Dans l'ensemble, le traitement des clôtures offre un rapport à la ville satisfaisant. Il s'agit d'un beau mur de pierre, bien entretenu. Toutefois, les palissades en béton le long des talus plantés du Boulevard périphérique mériteraient d'être mieux intégrées en poursuivant, par exemple, les travaux de plantations qui ont été réalisés récemment (supports pour plantes grimpantes).

## ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE



Le cimetière de Gentilly est composé d'une seule entité. La séquence d'entrée s'organise selon l'axe d'une voie ascendante bordée de chapelles et d'arbres.



Le quadrillage des divisions suit principalement deux orientations. Les deux tiers selon l'axe principal et le sens de la pente (est ouest), l'autre tiers selon la limite ouest tangente au stade.


L'ensemble est majoritairement minéral malgré la présence de quelques espaces plantés intérieurs. Ils sont très localisés et soulignent pour la plupart l'orientation est ouest des voies principales. Il s'agit essentiellement d'arbres d'alignements qui bordent les allées des entrées, de groupements marquant la croisée des voies, d'une composition végétale d'agrément pour la division militaire et d'arbres plantés de façon diffuse dans les divisions du nord. Enfin, l'espace cinéraire se trouve dans une division entièrement engazonnée. On remarque également quelques plantations individuelles qui longent le beau mur de pierre du nord (rosiers grimpant entre autres). L'aire de service est plus plantée que dans la majeure partie des cimetières visités.

Même si les travaux récents ont généralisé le revêtement des chaussées par du bitume, une partie importante des voies circulées a conservé des pavées pour les caniveaux latéraux et/ou centraux. En revanche, la majeure partie des allées des divisions est composée d'un sol potentiellement perméable (gravier).

En matière de gestion durable, le cimetière a mis en place une réglementation drastique sur les produits phytosanitaires et tout un processus de traitement des déchets.

Ce site est touché par la contrainte de mouvements de terrain pouvant entraîner affaissements et fissures sur les tombes.

Enfin, une richesse de ce cimetière est qu'il est pratiqué comme espace de promenade.





## OFFRE D'ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements différents sur les 12 proposés dans l'enquête. Le cimetière de Gentilly en propose 5: columbarium, cavurnes, jardin du souvenir, ossuaire, carré militaire. Ce dernier est saturé.

Le cimetière propose une grande diversité de services aux visiteurs (points d'eau, bancs, abris) et des aires de services. Il est également accessible aux voitures particulières mais pas aux deux roues.



On remarque près de l'entrée secondaire un abri bus des années quatre-vingt. L'emploi pour le moins insolite de ce type de mobilier urbain, dans l'enceinte du site, se retrouve dans d'autres cimetières (parisiens notamment).

### Pavillon d'entrée

La composition de l'entrée principale le long de la Bièvre est ovoïdale. Le portail métallique opaque est encadré par deux piles en pierre qui s'inscrivent dans un mur maçonné. Le bâtiment d'accueil et de la conservation se trouve à proximité, au nord de l'allée de l'entrée principale le long de la limite du cimetière. La même configuration se retrouve pour l'entrée secondaire près de laquelle un petit pavillon d'entrée permet aux gardiens de disposer d'un bureau.



### Bancs et fontaines

Des bancs et fontaines de qualité sont bien répartis dans le cimetière et leur nombre semble suffisant.

### Espace cinéraire

L'espace cinéraire est située dans une division engazonnée. Depuis 1998, des columbariums en colonnes de trois cases en pierre rose dépolie sont proposés. Cet espace correspond à une production marbrière sur catalogue rencontrée à plusieurs reprises. Le lieu offrait pourtant un potentiel certain, ce qui n'est pas le cas dans tous les cimetières étudiés. De plus, cette offre peu dense risque de vite arriver à saturation.





## Ossuaire

Ce cimetière dispose d'un ossuaire qui n'a pas été identifié sur place.



## Carrés militaires

La division militaire participe à la composition d'un carrefour à cinq branches. Elle fait partie des carrés militaires partiellement végétalisés dont les haies sombres et bien taillées participent à la bonne mise en valeur des stèles individuelles blanches.

On y remarque un monument à la mémoire de tous les combattants de la liberté et à la mémoire de ceux de Gentilly qui ont été exterminés lors de la seconde guerre mondiale dans les camps de la mort et qui n'ont pas de tombe.



## Divisions et concessions

Le cimetière propose une offre très diversifiée de durées de concessions. Les concessions perpétuelles existent et il est prévu d'en créer de nouvelles, comme dans 12 % des cas enquêtés. Il dispose également de concessions cinquantennaires, trentennaires et décennales, qu'il est également prévu de maintenir. De plus, Le cimetière offre la possibilité d'inhumations en terrain commun (comme 54 % des cimetières).

Le taux d'occupation des sépultures n'a pas été renseigné lors de l'enquête, mais en cas de risque, le cimetière ne dispose d'aucun emplacement ni de réserve pour les décès dus à la canicule ou aux épidémies.

Alors que 65 % des cimetières ne font pas de crémation des restes exhumés, le cimetière de Gentilly la pratique mais pas de façon systématique.

Tout comme 88 % des cimetières enquêtés, celui de Gentilly actualise ses tarifs chaque année mais ne revend pas de concessions avec monuments anciens, tout comme 93 % des autres cimetières.

Cette nécropole ne dispose pas de carré confessionnel, comme dans la majorité des cas étudiés (1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré musulman).



## ENJEUX

Des travaux de voirie sont prévus pour un montant de 80 000 € pour 2010.

L'ensemble cimetière et infrastructure routière mériterait d'être mieux intégré dans la structure globale de la ceinture verte. Dans cette perspective, le rapport de la clôture sud au boulevard périphérique intérieur pourrait être amélioré, tant sur le plan des continuités spatiales que des continuités végétales, le périphérique participant à l'organisation de corridors écologiques et de trames plantées. La perception intérieure du cimetière pourrait ainsi être agrémentée d'un arrière-plan végétal qui existe déjà. Plus largement le site pourrait être davantage planté (le long des voies et dans les divisions) ce qui pourrait réduire la perception minérale dominante et contribuer à réduire des phénomènes d'îlots de chaleur particulièrement à proximité du périphérique.

Le mur d'enceinte, bien que de belle qualité, pourrait être végétalisé depuis l'extérieur et/ou l'intérieur pour agrémenter le grand linéaire (plus de 450 m) de la rue Francis-de-Miomandre et de l'avenue Caffieri.



Vue depuis l'extérieur du cimetière



Vue depuis l'extérieur du cimetière



Vue depuis l'intérieur du cimetière



Vue depuis l'extérieur du cimetière



Vue depuis l'intérieur du cimetière



Vue depuis l'extérieur du cimetière



Vue depuis l'intérieur du cimetière





## Contexte général

### SUPERFICIE


Totale du cimetière (ha)	6,00
Territoire communal (ha)	119,66
Part de la superficie communale occupée par le cimetière en %	5,02

**DATES:** Création: 1809 Extension(s):  
Approximatif

### TRANSPORTS EN COMMUN - ACCESSIBILITE

Aire de desserte de 600m

RER/ Transilien	
Métro/ Tram	T3
Bus	21, 513, 125, 67, 57, 216, 184, V5



### ACCES


Gardiens 3	Entrées 2				
	Principale	Secondaire	Service	Exceptionnelle	Condamnée
	5 Rue Saint-hélène	Pl Louis Pergand			

### HORAIRES

	Ouvertures			Fermetures		
		Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	
<b>ETE</b>	08H00	08H00	08H00	17H45	17H00	17H00
<b>HIVER</b>	08H00	08H00	08H00	16H45	16H45	16H45
<b>Exceptionnel HIVER</b>	08H00			16H45		

### GESTIONNAIRES

Services municipaux intervenants dans la gestion	
	Détails
● Oui ○ Non NSP	
Espaces verts/ Environnement	○
Etat civil	●
Voirie	○
Affaires générales	○
Délégation de service public	○
Autre (préciser)	○







## Gestion prévisionnelle

NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 17 034

### PYRAMIDE DES AGES



### Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004




Sources:  
Ilots et équipements APUR  
Recensement de la population 1999 (INSEE)  
CLAP 2004


0 630 Mètres

### ACTIVITE DU CIMETIERE

Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal



Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations de cercueils à l'hectare



### OFFRE FUNERAIRE

	Columbarium	Cavurnes	Jardin du souvenir	Enfeu	Ossuaire	Carré militaire	Carré des anges	Dons du corps	Espace de cérémonie	Salle de cérémonie	Crématorium
Nombre d'équipements dans le cimetière	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0
Nombre d'emplacements	52	12				34					
dont occupés par des urnes cinéraires	47	6									
Taux d'occupation (%)	90	50			0	100					
Année de création	1998					1918/45					
Gratuité	○	○	●		●	●					




## Gestion prévisionnelle

### SUPERFICIE DU CIMETIERE ET DENSITE DES CONCESSIONS


	Communal de Gentilly	Moyenne des 28 cimetières
Superficie (en ha)	6,00	4,20
Densité	1 861	1771,10

### EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRISES ENTRE 2003 ET 2008




### PRATIQUES D'INHUMATION ET DE DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008


Part respective d'inhumations de cercueils en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008



Part respective de crémations et la part de cercueils de 2003 à 2008




Part respective d'inhumations d'urnes et la part de dispersions de cendres de 2003 à 2008




### EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

Nombre et typologie de 2003 à 2008



Répartition (moyenne 2003-2008)



### DUREE DES SEPULTURES

	inhumation en terrain commun	concessions					Total emplacements
		10 ans	30 ans	50 ans	perpétuelles	Autres	
existence	●	●	●	●	●		
nombre d'emplacements	36						11168
dont disponibles	7						
création(s)		●	●	●	●		
suppression(s)		○	○	○	○		




## Environnement

### PART DU VEGETAL


	cimetière	environnement	aire observée
surface totale en (ha)	6.00	118.20	124.20
surface du végétal en (ha)	0.40	35.73	36.13

### STRATES VEGETALES




Public  
Privé

Part de la végétation dans l'aire observée




Part de la surface plantée



Part des strates du végétal

### HAUTEURS DE LA VEGETATION PUBLIC / PRIVE



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 150 Mètres

### PLANTATIONS

	Nombre existant	Surface existante (m2)	Nombre programmé	Surface programmée (m2)
Arbres (nbre)	60		0	
Arbustes (m2)		150		0
Pelouses (m2)		200		0
Fleurs (m2)		50		0

### CONTRAINTES GEOLOGIQUES


		si oui de quelle nature?
eaux	<input type="radio"/>	
carrières	<input type="radio"/>	
roches	<input type="radio"/>	
sols pollués	<input type="radio"/>	

### GESTION DURABLE DU CIMETIERE

		Prestations			
		service municipal	externalisation	nature	coût annuel
récupération des eaux pluviales	<input type="radio"/>				
réduction des surfaces imperméabilisées	<input type="radio"/>				
traitement des déchets végétaux	<input type="radio"/>				
traitement des autres déchets recyclables	<input type="radio"/>				
traitement des autres déchets non recyclables	<input type="radio"/>				
réglementation sur l'usage des produits phytosanitaires	<input type="radio"/>				
autre					




CLÔTURES ET ACCÈS



Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 60 Mètres



Types de clôtures :

- grillage
- grille
- mur en béton
- mur en pierre
- palissade en béton
- palissade en bois
- mur en béton avec vue
- palissade en béton avec vue

Hauteurs de la végétation :

- En mètres :
- moins de 1
  - de 1 à 5
  - de 5 à 10
  - plus de 10

emprise des bâtiments dans le cimetière

Types d'accès :

- ▲ accès véhicule service
- ▲ accès véhicule public
- ▲ accès piéton service
- ▲ accès piéton public (principal et secondaire)
- ▲ accès condamné




**Environnement**

**NATURE DU SOL**



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 90 Mètres



**Aire observée**

- bâtiment
- sol imperméable
- sol perméable
- végétation
- eau
- courbes de niveau

**Fonctions dominantes des bâtiments :**

- logement pavillonnaire
- logement immeuble bas
- logement grands ensembles
- bâtiment divers ( local technique...)
- bâtiment commercial
- équipement public
- hôtel
- activité industrielle, usine

**Cimetière**


**Types de nature du sol :**

- eau
- asphalte, enrobé, béton
- dalle, pavé
- division imperméable
- sable, gravier, stabilisé
- nouvelle plantation
- pelouse
- végétation basse, couvre-sol
- végétation arbustive




**Environnement**

**TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT**




Sources : APUR, thermographie LANDSAT - août 2000, photo aérienne 2008 (c) InterAtlas

0 20 Mètres  
└─┘



Températures :



**REPARTITION DES TEMPERATURES**

	Minimum	Maximum	Moyenne
<b>Cimetière</b>			26.72
<b>Environnement</b>	23.50	33.80	26.45



## Patrimoine

### DESCRIPTION

#### Les structures du cimetière

Sur le côté est, au centre d'une petite exèdre en pierre, se trouve l'entrée principale du cimetière. Elle est encadrée par deux simples piliers décorés à l'extrémité supérieure par des chapiteaux surmontés par des urnes cinéraires drapées, symbole funéraire d'inspiration classique. Lorsque le portail est ouvert, cette entrée offre une belle échappée sur l'allée qui, rythmée par un nombre élevé de chapelles, monte doucement vers le côté ouest du cimetière.


L'entrée ouest, avec ses piliers en pierre au dessin d'inspiration art déco possède une certaine valeur patrimoniale.

#### Distribution

Le patrimoine ancien et le rare patrimoine contemporain sont répartis dans une grande partie du cimetière, à l'exception des divisions proches du mur sud qui longe le boulevard périphérique. Certains des monuments les plus remarquables et de dimensions plus importantes, en particulier les chapelles, sont distribués le long des allées qui traversent le cimetière d'est en ouest.

#### Monuments collectifs

Les monuments dédiés aux morts des différentes guerres ont une grande valeur historique, mais présentent une valeur patrimoniale modeste.





## Patrimoine


### Ancien ●●●●

Inauguré en 1809, le cimetière est riche en patrimoine ancien avec une grande variété de formes et de matériaux et une bonne qualité générale.



### Ancien exceptionnel ●●●●

Au-delà des formes classiques du XIX<sup>e</sup> siècle présentes dans d'autres cimetières du corpus, on trouve plusieurs monuments d'une grande valeur patrimoniale, dont par exemple les tombes de Blanche Fraysse, du zouave The [e]rge, du docteur Paulinmery et de l'artiste Charles Bitte pour la beauté des sculptures. La tombe de l'architecte Remoissonnet et celle des familles Crédot et Pegnide pour leur originalité.



Fraysse



Bitte



Remoissonnet,  
détail



Pegnide

### Contemporain ●●

La production sérielle, en pierre ou en granito, des années 1920-1970 présente une certaine diversité et, dans quelques cas, une originalité des formes par rapport à d'autres nécropoles à l'étude. Cela renforce leur intérêt au niveau de l'histoire de « l'art funéraire industriel ».



### Contemporain exceptionnel ●●

Parmi les monuments contemporains, certains ont une valeur patrimoniale particulière. C'est le cas de la stèle qui décore la tombe de la famille Konnert et du sarcophage de la sépulture Tavernier, où la grande originalité du dessin se mêle à une richesse de la décoration en mosaïque. Les chapelles Blum et Dagnaud-Letur sont importantes pour le style, très peu rencontré dans d'autres cimetières du corpus, et la rareté de la décoration.



Tavernier



Dagnaud-Letur



## Patrimoine



Les reliefs de  
la tombe Samour



Obélisque  
famille Lecocq



Superstructures  
en métal

### Monuments privés

Les monuments anciens sont composés, pour une grande part, de dalles hautes ou basses sur des soubassements de hauteurs différentes. Ces dalles en pierre sont à doubles pans ou ornées d'une croix en relief en avant d'une dalle souvent cintrée, architecturée, à forme de croix ou remplacée par une colonne tranchée et souvent décorée. En revanche, les décorations en relief, souvent en bronze, sont rares.

Les formes originales ne sont pas rares, et dans certains cas avec un mélange de pierre et de métal.

Par rapport à d'autres cimetières, on relève la présence plus élevée des cippes et de petits obélisques, isolés ou complétés par une dalle.

Les mêmes typologies de stèles décorent les rares coffres hauts.

Le cimetière possède plusieurs dizaines de chapelles. La plupart sont très standardisées, en particulier celles placées le long de l'allée principale qui traverse le cimetière d'est en ouest.

D'autres chapelles, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, présentent, en revanche, des éléments originaux ou à la décoration très riche, comme les chapelles Matet et Lauriau-Berot. Portes et vitraux ont, pour beaucoup, un certain intérêt patrimonial.

Les clôtures, les objets et les croix en métal présentent une certaine richesse typologique. Il y a aussi quelques exemples complets et extrêmement rares pour leur qualité, de superstructures porte-couronne en métal.

Les objets en grès, en céramique et les photos sur émail sont moyennement fréquents.

### ÉTAT DE CONSERVATION

Les chapelles sont en général bien conservées au niveau de la structure et des éléments décoratifs, avec des exceptions, telles certaines portes en métal. Une grande partie du patrimoine du XIX<sup>e</sup> siècle est dans un bon état de conservation avec quelques rares cas de monuments avec des parties cassées ou endommagées. Le mobilier en métal est, dans l'ensemble, dans un bon état de conservation.

Dans ce cimetière, comme dans d'autres, quelques monuments en grès sont légèrement détériorés.



## Patrimoine

Typologie	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Chapelles et édicules	●●●●●				
Coffres hauts et sarcophages		●●●			
Dalles et stèles			●●●●●		
Obélisques et colonnes monumentales		●●			
Monuments complexes		●●			

Éléments du monument et arts appliqués	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Groupes sculptés et statues en pierre, métal ou terre cuite		●			
Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite	●●●				
Reliefs, protomés, portraits en pierre, métal ou terre cuite		●●●●			
Supports verticaux et clôtures en métal			●●●		
Plaques et autres éléments en métal		●●●			
Fleurs et couronnes en céramique		●●●●			
Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès			●●●		
Vases et florifères en métal, verre, céramique			●●●		
Vitraux			●●●●		
Photos		●●●			

### Exemples

● peu intéressants

● intéressants

● très remarquables

### Présence du patrimoine

● très bas

●● bas

●●● moyen

●●●● élevé

●●●●● très élevé



## Légendes




### Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004

Personnes/hectare

- moins de 10
- de 10 à 50
- de 50 à 100
- de 100 à 200
- plus de 200

- îlot de voirie planté, talus
- réseau ferroviaire



### Les hauteurs de la végétation public/privé

Hauteur de la végétation dans les voies publiques, les infrastructures de transport, les terrains de sport, les cimetières, les jardins publics, les espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

Hauteur de la végétation hors des voies publiques, des infrastructures de transport, des terrains de sport, des cimetières, des jardins publics, des espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

- emprises d'équipements
- voies







