

Cimetière communal Voltaire de Suresnes

Situation, enjeux urbains
et d'aménagement des cimetières



Directeur de la publication: Francis Rol-Tanguy

Directrice de la rédaction: Dominique Alba

Étude réalisée par: Emmanuelle Roux et Véronique Dorel, Mélanie Guilbaud, Michèle-Angélique Nicol, Aurore Pitel, Pauline Virot et Gian Marco Vidor (Centre d'Histoire des Emotions, Institut Max Planck pour le Développement Humain - Berlin).

Sous la direction de: Frédéric Bertrand

Traitements statistiques: Sandra Roger et Myriel Curioni, Marie Donius.

Cartographie: Alain Beauregard, Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Eugénio Dragoni, Bernadette Eychenne, Daniel Geraudie, Julien Gicquel et Claude Luciani.

Dessin: Yé Zhao

Recherche documentaire: Maud Charasson, Muriel Rouzé et Sérída Zaïd.

Maquette: Apur

Photos: Apur sauf mention contraire

Cimetière communal Voltaire de Suresnes

Les 44 200 habitants de Suresnes disposent de trois cimetières communaux :

- le cimetière Voltaire,
- le cimetière ancien Carnot,
- le cimetière Bulvis, situé sur la commune de Rueil-Malmaison.

La commune de Suresnes est située dans la zone dense et l'influence directe de Paris. Elle présente une densité humaine de 277,5 personnes/hectare, supérieure à la moyenne des trois départements de petite couronne (224,3), en raison essentiellement d'une densité d'emplois très supérieure à la moyenne (106,2 emplois salariés/hectare contre 54,1).

La structure par âge de la population de Suresnes est proche de celle de l'ensemble des Hauts-de-Seine. Les moins de 20 ans représentent 26 % de la population (25 % dans les Hauts-de-Seine), ce qui est supérieur à Paris (20 %) et inférieur à la Seine-Saint-Denis. Les jeunes adultes (20-34 ans) représentent 24 % de la population de la commune, comme dans les Hauts-de-Seine, ce qui est moins qu'à Paris (28 %). Enfin, les 60 ans ou plus représentent 16 % de la population à Suresnes, contre 17 % dans les Hauts-de-Seine et 19 % à Paris.

La part des 60 ans et plus est en baisse dans la commune en 2006 par rapport à 1999 (-0,2 point), à l'inverse de la tendance observée en Ile-de-France (+0,7 point).

Si l'on excepte le pic de décès et d'inhumations de 2003 lié à la canicule, on observe un nombre de décès de résidents (entre 242 et 258 par an) relativement stable, même s'il semble en légère augmentation entre 2005 et 2007. Les inhumations sont peu nombreuses (entre 47 et 71 par an) entre 2003 et 2008. La part des résidents inhumés dans ce cimetière est faible et varie de 18 % à 29 %.

Ce cimetière compte 5 279 emplacements répartis sur une surface de 2,3 ha.

Les pratiques d'inhumation observées entre 2003 et 2008 montrent une part de 85 % pour les cercueils et de 15 % pour la crémation. Les cercueils sont inhumés pour 68 % d'entre eux en caveaux et pour 32 % en pleine terre.

Les cendres sont toutes conservées en urnes, car ce cimetière ne dispose pas de jardin du souvenir.

Le cimetière communal de Suresnes a été créé en 1892. Il fait partie des 67 % des cimetières membres du Sifurep construits avant 1900.

Il est géré par trois services municipaux comme dans 32 % des cas enquêtés : l'État Civil, les Espaces Verts et la Voirie.



Le cimetière de Puteaux au premier plan puis celui de Suresnes



LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Ce cimetière est situé aux confins des limites communales de Suresnes et Puteaux (Hauts-de-Seine). Le réseau des grands équipements dans lequel il s'insère se résume pratiquement à l'infrastructure de transports (RER et tramway) et à quelques espaces verts publics de petites tailles.

Le cimetière nord de Suresnes se trouve dans un contexte topographique exceptionnel. La rue à forte pente des Bas-Rogers le sépare du cimetière ancien de Puteaux avec lequel il semble former un ensemble. De l'extérieur comme de l'intérieur du cimetière le Bois de Boulogne et les Tours Eiffel et Montparnasse ainsi que celles de La Défense se dégagent nettement dans le paysage lointain tandis que se démarquent au premier plan les viaducs des transports en commun.

Il couvre la moitié d'un îlot principalement occupé par une école et de l'habitat pavillonnaire. En limite nord, un terrain de sport, des locaux techniques municipaux et quelques immeubles de logement jouxtent le cimetière en contrebas. À l'ouest, en surplomb du cimetière, une opération récente de logements collectifs profite de la vue dégagée qu'offre ce site. Par ailleurs, une vaste opération d'urbanisme, à Puteaux, occupe également une part importante du contexte urbain visible depuis l'intérieur du cimetière.

Le traitement des limites de cet équipement est de qualité. Des murs en meulière bien entretenus encerclent la partie du cimetière en rapport direct avec la rue. Sur les hauteurs, ces derniers sont ajourés par des grilles bien dessinées. Les vues lointaines sont ainsi offertes depuis l'espace public. Le même traitement se retrouve le long de la rue des Bas-Rogers où le sol du cimetière est situé à plus de 2 m du niveau du trottoir. Les grilles en partie haute allègent ainsi la perception d'une clôture qui atteint quasiment 4 m de haut.



L'entrée principale est située en partie basse dans la rue Voltaire. Une autre entrée est possible par la rue Danton. Elle dessert directement la partie la plus haute du cimetière. L'accessibilité de ce cimetière par des personnes à mobilité réduite est difficile du fait des pentes et des terrassements.

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE

La forte pente de l'ensemble du cimetière lui confère une perception atypique. Soit le visiteur entre par en haut et le paysage lointain attire son regard, soit il entre par en bas et le nombre réel de sépultures semble dédoublé du fait d'un rabattement visuel inhabituel.

La distribution du cimetière se fait dans le sens de la pente. Les allées principales sont donc très inclinées et les divisions se développent parallèlement à celles-ci dans le sens de la longueur.


Depuis le portail de la rue Voltaire, deux alignements d'arbres cadrent une perspective vers l'obélisque du carré militaire cerné d'une haie basse.

Cet équipement est très minéral. Seuls font exception cinq alignements d'arbres, la division dédiée aux morts d'Indochine et d'Afrique du Nord et l'aire cinéraire qui sont engazonnées. Les quelques cyprès plantés sur les concessions à l'initiative des familles des défunts doivent, selon le gardien, être prochainement abattus. Toutefois, un alignement d'arbres a récemment été planté. Ce type d'intervention mériterait d'être poursuivi.

Les sols des allées sont pour la plupart recouverts de bitume. Les pavés de caniveau sont encore visibles et pourraient être préservés. Au pied des sépultures certains seuils ont la particularité d'être composés d'élégants carrelages qui mériteraient d'être préservés.

En matière de gestion durable, le cimetière de Suresnes nord est engagé. Il a réglementé l'usage des produits phytosanitaires comme pour 80 % des cimetières et pratique le recyclage de tous les types de déchets comme un tiers des cimetières. Il n'est pas soumis à des contraintes géologiques ou d'inondations particulières.

Enfin, une des richesses de ce cimetière est qu'il est utilisé comme espace de promenade. Il est également visité par l'association historique « Le Souvenir Français ».





OFFRE D'ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements différents sur les 12 proposés. Le cimetière de Suresnes en propose 5 : columbarium, cavurnes, ossuaire, carré militaire, carré des anges.

Les cavurnes et le carré des anges sont pleins, et les columbariums sont remplis à 96 %.

L'absence d'ossuaire déclarée dans l'enquête, ne semble pas correspondre à la réalité du terrain (voir ci-dessous).

Le cimetière propose quelques services aux visiteurs (points d'eau, bancs) mais il n'a pas d'aire de services. Il est également accessible aux voitures particulières mais pas aux deux roues.



Pavillon d'entrée

Le pavillon d'entrée comporte un étage construit sous comble. Il accueille la conservation et un logement.

Bancs et fontaines

Parmi les aménités de ce cimetière, il convient de préciser que les bancs, marqués des armoiries de Suresnes sont élégants et confortables. Les fontaines, d'un dessin sobre mais élégant, sont bien réparties.



Espace cinéraire

L'espace cinéraire bénéficie d'un bel emplacement engazonné dans la partie haute du cimetière. En revanche, l'offre de columbariums est consommatrice d'espace et laisse présager d'une rapide saturation. Des cavurnes existent également dans cette division.

Ossuaire

L'ossuaire situé à proximité de la maison du gardien mériterait d'être amélioré. Il est constitué à ce jour d'une vaste dalle de béton de 2 x 4 m dotée de trois trappes carrées en béton de bonne qualité.





Carrés militaires

Les carrés militaires se trouvent à mi-pente du cimetière. Le monument aux morts des différentes guerres, depuis 1870-1871, participe notamment à la composition monumentale de la séquence d'entrée.

Carré des anges

Les sépultures d'enfants sont implantées aléatoirement, en limite de la clôture sud.



Divisions et concessions

Le cimetière dispose d'une offre très diversifiée de durées de sépultures. En effet, le cimetière propose des concessions perpétuelles mais ne prévoit pas d'en créer de nouvelles comme dans 86 % des cimetières enquêtés, et cette durée doit être supprimée comme dans 72 % des cimetières enquêtés. Il dispose également de concessions centenaires, trentenaires et décennales. Il prévoit de créer de nouvelles trentenaires et de supprimer les décennales.

De plus, le cimetière n'offre pas la possibilité d'inhumations en terrain commun (comme 46 % des cimetières enquêtés).



Le cimetière pratique la reprise de concession comme dans 45 % des cimetières enquêtés, avec une moyenne de 9 reprises par an. Cette faible quantité peut être expliquée par le fait que le cimetière dispose de nombreux emplacements libres.

Comme pour 65 % des cimetières enquêtés les restes exhumés ne sont pas incinérés.

Tout comme 88 % des cimetières enquêtés, les tarifs sont actualisés chaque année mais la revente de concessions avec monuments anciens n'est pas pratiquée, comme pour 93 % des cimetières enquêtés.



En cas de risque, le cimetière ne dispose d'aucun emplacement ni de réserve pour les décès dus à la canicule ou aux épidémies.

Le cimetière ne dispose pas de carré confessionnel comme dans la majorité des cas ou seulement 1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré musulman.

Nombre de sépultures sont implantées à moins de 50 cm des murs de clôtures, ce qui peut réduire le potentiel d'évolution de celles-ci (plantations, grilles, offre funéraire à caractère plus collectif...).



Le gardien précise que quelques concessions perpétuelles sont sans sépultures et pourraient par conséquent être revendues. Mais les démarches administratives pour retrouver les descendants sont longues (5 à 7 ans) et coûteuses. Par conséquent, une partie des plus belles places du cimetière est inoccupée et le restera probablement.



ENJEUX

Les seuls travaux et aménagements prévus concernent les columbariums. Aucuns détails d'échéance ou de coût prévisionnel n'ont été communiqués.

D'ici au 1^{er} janvier 2013, des travaux sont à prévoir pour pallier l'absence de jardin du souvenir.

Les principes de plantations, qui semblent avoir été entrepris ces dernières années, pourraient être poursuivis voire étendus sur des concessions reprises.

La division militaire dédiée aux morts d'Indochine et d'Afrique du nord est exemplaire. L'autre division militaire pourrait être requalifiée afin d'augmenter la faible quantité d'emprises plantées de ce cimetière. La réduction des emprises minérales et imperméables contribuera ainsi à une meilleure gestion des eaux de surface.

La disposition de l'ossuaire, près d'une clôture haute, et sa vaste emprise au sol permettent d'envisager un projet plus spacieux susceptible de répondre aux dernières évolutions réglementaires. Une telle intervention pourrait être associée à la création d'un espace ou d'une salle de cérémonie pour ce cimetière qui n'en dispose pas à ce jour.

La requalification des abords de l'ossuaire pourrait être une occasion de dégager des vues sur le cimetière et son environnement. L'actuel mur en meulière est très haut et fait face au magnifique talus planté qui longe le viaduc (corridor écologique).



Contexte général

SUPERFICIE


Totale du cimetière (ha)	2,36
Territoire communal (ha)	379,35
Part de la superficie communale occupée par le cimetière en %	0,62

DATES: Création: 1892 Extension(s):

TRANSPORTS EN COMMUN - ACCESSIBILITE

Aire de desserte de 600m

RER/ Transilien	
Métro/ Tram	T2
Bus	



Sources : APUR - IGN

0 1 200 Mètres

ACCES

Gardiens 0	Entrées 2				
	Principale	Secondaire	Service	Exceptionnelle	Condamnée
	4 Rue Voltaire	Rue Danton			

HORAIRES

	Ouvertures			Fermetures		
		Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	
ETE	08H00	08H00	08H00	18H00	18H00	18H00
HIVER	08H00	08H00	08H00	17H00	17H00	17H00
Exceptionnel HIVER	08H00			17H00		

GESTIONNAIRES

Services municipaux intervenants dans la gestion	
	Détails
● Oui ○ Non NSP	
Espaces verts/ Environnement	●
Etat civil	●
Voirie	●
Affaires générales	○
Délégation de service public	○
Autre (préciser)	○



Sources : APUR - InterAtlas


0 110 220 Mètres




Gestion prévisionnelle

NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 44 197

PYRAMIDE DES AGES



Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004




Sources:
Ilots et équipements APUR
Recensement de la population 1999 (INSEE)
CLAP 2004


0 630 Mètres

ACTIVITE DU CIMETIERE

Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal



Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations de cercueils à l'hectare



OFFRE FUNERAIRE

	Columbarium	Cavurnes	Jardin du souvenir	Enfeu	Ossuaire	Carré militaire	Carré des anges	Dons du corps	Espace de cérémonie	Salle de cérémonie	Crématorium
Nombre d'équipements dans le cimetière	26	12	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Nombre d'emplacements	130	12				175	32				
dont occupés par des urnes cinéraires	125	12					32				
Taux d'occupation (%)	96	100					100				
Année de création	1991	1997				1918					
Gratuité	○	○				●	○				




Gestion prévisionnelle

SUPERFICIE DU CIMETIERE ET DENSITE DES CONCESSIONS


	Communal Voltaire	Moyenne des 28 cimetières
Superficie (en ha)	2,36	4,20
Densité	2 241	1771,10

EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRIS ENTRE 2003 ET 2008




PRATIQUES D'INHUMATION ET DE DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008


Part respective d'inhumations de cercueils en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008



Part respective de crémations et la part de cercueils de 2003 à 2008




Part respective d'inhumations d'urnes et la part de dispersions de cendres de 2003 à 2008



EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

Nombre et typologie de 2003 à 2008

Répartition (moyenne 2003-2008)



DUREE DES SEPULTURES

	inhumation en terrain commun	concessions					Total emplacements
		10 ans	30 ans	50 ans	perpétuelles	Autres	
existence	○	●	●	○	●	100 ans	
nombre d'emplacements	0	87	1379		571	340	5279
dont disponibles							2902
création(s)	○	○	●	○	○		
suppression(s)		●	○		●		




Environnement


PART DU VEGETAL

	cimetière	environnement	aire observée
surface totale en (ha)	2.36	46.73	49.08
surface du végétal en (ha)	0.13	17.18	17.31


STRATES VEGETALES



Part de la végétation dans l'aire observée




Part de la surface plantée



Part des strates du végétal

HAUTEURS DE LA VEGETATION PUBLIC / PRIVE



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 100 Mètres

PLANTATIONS

	Nombre existant	Surface existante (m2)	Nombre programmé	Surface programmée (m2)
Arbres (nbre)	103		0	
Arbustes (m2)		10		0
Pelouses (m2)		0		0
Fleurs (m2)		86		0

CONTRAINTES GEOLOGIQUES


		si oui de quelle nature?
eaux	<input type="radio"/>	
carrières	<input type="radio"/>	
roches	<input type="radio"/>	
sols pollués	<input type="radio"/>	

GESTION DURABLE DU CIMETIERE

		Prestations			
		service municipal	externalisation	nature	coût annuel
récupération des eaux pluviales	<input type="radio"/>				
réduction des surfaces imperméabilisées	<input type="radio"/>				
traitement des déchets végétaux	●	espaces verts			
traitement des autres déchets recyclables	●				
traitement des autres déchets non recyclables	●	espaces verts			
réglementation sur l'usage des produits phytosanitaires	●	espaces verts		dés herbant	
autre					




CLÔTURES ET ACCÈS



Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 40 Mètres



Types de clôtures :

- grillage
- grille
- mur en béton
- mur en pierre
- palissade en béton
- palissade en bois
- mur en béton avec vue
- palissade en béton avec vue

Hauteurs de la végétation :

- En mètres :
- moins de 1
 - de 1 à 5
 - de 5 à 10
 - plus de 10
- emprise des bâtiments dans le cimetière

Types d'accès :

- accès véhicule service
- accès véhicule public
- accès piéton service
- accès piéton public (principal et secondaire)
- accès condamné




Environnement

NATURE DU SOL



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 60 Mètres



Aire observée

- bâtiment
- sol imperméable
- sol perméable
- végétation
- eau
- courbes de niveau

Fonctions dominantes des bâtiments :

- logement pavillonnaire
- logement immeuble bas
- logement grands ensembles
- bâtiment divers (local technique...)
- bâtiment commercial
- équipement public
- hôtel
- activité industrielle, usine

Cimetière

Types de nature du sol :

- eau
- asphalte, enrobé, béton
- dalle, pavé
- division imperméable
- sable, gravier, stabilisé
- nouvelle plantation
- pelouse
- végétation basse, couvre-sol
- végétation arbustive




Environnement

TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT




Sources : APUR, thermographie LANDSAT - août 2000 , photo aérienne 2008 (c) InterAtlas

010 Mètres
└─┘



Températures :



REPARTITION DES TEMPERATURES

	Minimum	Maximum	Moyenne
Cimetière			27.67
Environnement	23.70	30.40	26.56



Patrimoine



DESCRIPTION

Les structures du cimetière

Réalisé avec une technique particulière, le beau mur en pierre et brique encerclant une partie du cimetière, est percé par l'entrée principale (côté est). Celle-ci, constituée par un portail majeur et deux petites portes latérales, est un exemple, esthétiquement bien réussi, du mélange de différents matériaux (calcaire, tuf, métal, brique et terre cuite). L'ensemble est typique de la deuxième moitié du XIX^e siècle.

Positionnée à côté de cette entrée et inscrite directement dans le mur de clôture, la maison du gardien est conçue dans le même style. Avec son toit mansardé, ce bâtiment ressemble à un petit pavillon bourgeois du XIX^e siècle. Mur et bâtiment sont en général dans un très bon état de conservation.

Distribution

Les monuments du XIX^e siècle et du début du XX^e, d'une faible valeur patrimoniale générale, sont distribués de manière plus ou moins uniforme sur les divisions du nord du cimetière et en particulier le long des trois principales allées qui le traversent d'est en ouest. Dans cette partie, qui occupe les 2/5 de l'espace funéraire, les monuments récents (c'est-à-dire des 30 dernières années) sont peu nombreux.

Monuments collectifs

Parmi les rares monuments collectifs, le plus intéressant sur le plan patrimonial est celui aux morts des différentes guerres depuis celle de 1870-1871: un obélisque en calcaire blanc sur un soubassement très massif, placé au centre d'une petite terrasse carrée. Il est orné d'inscriptions et de hauts reliefs. Le mur en pierre, délimitant une partie de la terrasse, supporte au niveau du côté ouest deux grands coffres en pierre décorés par un drap.







Patrimoine

Ancien ●●●

Les monuments funéraires du XIX^e et des premières décennies du XX^e siècle sont fortement standardisés. Même si en général ils présentent un faible intérêt patrimonial, ils témoignent de la production artisanale en série de cette période. La richesse des objets en grès est une caractéristique de ce cimetière.




Ancien exceptionnel ●

La tombe Genteur est de grande valeur patrimoniale en raison de sa qualité artistique, des matériaux utilisés (granito rouge et bronze), et de la présence d'un buste. De même, un buste en bronze fait de la sépulture Liot un monument important. Il faut aussi noter des tombeaux dont le grand intérêt historique est reconnu comme dans le cas de Fernand Forest, inventeur du moteur à explosion.



Genteur



Liot



Forest

Contemporain ●

Au-delà de quelques exemples de la production industrielle de la deuxième moitié du XX^e siècle, le patrimoine contemporain est presque totalement absent.



Contemporain exceptionnel



Patrimoine



Monuments privés

Les chapelles sont très rares (seulement 3) et ne présentent aucun trait original ou intéressant. Les tombes sont en grande partie constituées de stèles ou cippes en pierre qui se terminent en forme de croix et qui peuvent être simples ou sur une haute dalle.

Dans un certain nombre de cas, la croix est remplacée par une colonne cassée. Les hautes dalles sont généralement inclinées, à deux pans ou décorées par une croix en relief. Dans quelques cas, elles sont posées sur un haut soubassement.

Le monument Le Clerc est l'unique témoin du goût pour la fausse rocaille encore présent au début du xx^e siècle.



Les grilles et les éléments décoratifs en métal sont rares mais avec plusieurs exemples intéressants et en bon état de conservation. Les éléments décoratifs en céramique, comme les fleurs et les couronnes ne sont pas fréquents. Ce qui est exceptionnel, à l'intérieur du corpus étudié, c'est la présence à Suresnes d'une petite quantité de petites statues en grès encore en place et en bon état de conservation. Différents types d'anges, des « putti » ou des enfants pleurant ou effrayés, complétés par quelques crucifix et couronnes composent ce petit patrimoine d'un art décoratif bien plus monotone et en mauvais état dans d'autres cimetières.



ÉTAT DE CONSERVATION

Les rares chapelles sont en bon état de conservation. Il en est de même pour les autres types de monuments, à l'exception de quelques cas. Ici, comme dans beaucoup d'autres cimetières du corpus, plusieurs monuments en granito se trouvent extrêmement dégradés avec des fissures et des trous.

Le Clerc





Patrimoine

Typologie	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Chapelles et édicules		●			
Coffres hauts et sarcophages		●●			
Dalles et stèles		●●●●			
Obélisques et colonnes monumentales					
Monuments complexes	●				

Éléments du monument et arts appliqués	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Groupes sculptés et statues en pierre, métal ou terre cuite					
Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite		●			
Reliefs, protomés, portraits en pierre, métal ou terre cuite		●			
Supports verticaux et clôtures en métal			●●●		
Plaques et autres éléments en métal			●●		
Fleurs et couronnes en céramique			●●		
Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès		●●●●			
Vases et florifères en métal, verre, céramique			●●●		
Vitraux					
Photos			●		

Exemples

● peu intéressants

● intéressants

● très remarquables

Présence du patrimoine

● très bas

●● bas

●●● moyen

●●●● élevé

●●●●● très élevé



Légendes



**Densité cumulée de population
 et d'emplois salariés 1999 et 2004**

Personnes/hectare

- moins de 10
- de 10 à 50
- de 50 à 100
- de 100 à 200
- plus de 200

- îlot de voirie planté, talus
- réseau ferroviaire



Les hauteurs de la végétation public/privé

Hauteur de la végétation dans les voies publiques, les infrastructures de transport, les terrains de sport, les cimetières, les jardins publics, les espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

Hauteur de la végétation hors des voies publiques, des infrastructures de transport, des terrains de sport, des cimetières, des jardins publics, des espaces de loisirs de plein air :

- moins de 1 m
- de 1 à 5 m
- de 5 à 10 m
- plus de 10 m

- emprises d'équipements
- voies

