

Cimetière communal de Saint-Ouen

Situation, enjeux urbains
et d'aménagement des cimetières



Directeur de la publication: Francis Rol-Tanguy

Directrice de la rédaction: Dominique Alba

Étude réalisée par: Emmanuelle Roux et Véronique Dorel, Mélanie Guilbaud, Michèle-Angélique Nicol, Aurore Pitel, Pauline Virot et Gian Marco Vidor (Centre d'Histoire des Emotions, Institut Max Planck pour le Développement Humain - Berlin).

Sous la direction de: Frédéric Bertrand

Traitements statistiques: Sandra Roger et Myriel Curioni, Marie Donius.

Cartographie: Alain Beauregard, Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Eugénio Dragoni, Bernadette Eychenne, Daniel Geraudie, Julien Gicquel et Claude Luciani.

Dessin: Yé Zhao

Recherche documentaire: Maud Charasson, Muriel Rouzé et Sérída Zaïd.

Maquette: Apur

Photos: Apur sauf mention contraire

Cimetière communal de Saint-Ouen¹

Le cimetière communal de Saint-Ouen est l'un des deux cimetières, avec le cimetière intercommunal des Joncherolles, dont disposent les 42 950 habitants de la ville.

La commune de Saint-Ouen est située dans la zone dense. Elle présente une densité humaine de 328,7 personnes/hectare, très supérieure à la moyenne des trois départements de petite couronne (224,3), en raison à la fois d'une densité d'emplois supérieure à la moyenne (90,0 emplois salariés/hectare contre 54,1) et d'une densité d'habitants également supérieure (238,7 habitants/hectare contre 170,2).

La structure par âge de la population de Saint-Ouen révèle une forte présence de jeunes adultes (20-34 ans) : ils représentent 26 % de la population, contre 23 % en Seine-Saint-Denis, mais sont moins nombreux qu'à Paris (28 %). En revanche les moins de 20 ans sont moins bien représentés à Saint-Ouen (25 %) qu'en Seine-Saint-Denis (29 %) et plus représentés qu'à Paris (20 %). Enfin, les 60 ans ou plus représentent un poids similaire à Saint-Ouen et en Seine-Saint-Denis.

La part des 60 ans ou plus a diminué à Saint-Ouen entre 1999 et 2006 (-0,8 point) sous l'effet des migrations résidentielles qui ont été favorables à la population jeune. Cette baisse intervient dans un contexte où la part des 60 ans ou plus a augmenté en Ile-de-France sur la même période (+0,8 point).

Si l'on excepte le pic de décès de 2003 lié à la canicule, on observe un nombre de décès de résidents (entre 232 et 262 par an) relativement stable. Seules les inhumations de cercueils ont été indiquées : elles varient de 113 (en 2008) à 167 (en 2003).

Ce cimetière occupe une surface de 5,1 ha.

Les pratiques d'inhumation n'ont pas été indiquées de même que le nombre d'emplacements.

Le cimetière communal de Saint-Ouen a été créé en 1850. Il fait partie des 67 % des cimetières membres du Sifurep construits avant 1900.

Il est géré par les services de l'État Civil, des Espaces Verts, de la Voirie et des Affaires Générales comme dans 18 % des cas.



LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Ce cimetière se trouve au centre de la Ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), à proximité de la mairie. Il est implanté à l'est de la Seine et à l'ouest des larges faisceaux ferrés de la gare du Nord. En dehors de ces grandes infrastructures, le réseau des équipements dans lequel il s'insère concerne surtout l'échelle locale. Hormis quelques équipements scolaires et sportifs, le contexte urbain est essentiellement composé de vastes emprises d'activités et d'habitats individuels et collectifs. Le cimetière parisien de Saint-Ouen, inscrit comme une réserve plantée dans le PLU, est proche également.

Le cimetière couvre la moitié d'un îlot occupé par des locaux municipaux, des entrepôts, de l'habitat pavillonnaire et des immeubles de logements collectifs.

Lors des jours exceptionnels le site dispose de 3 accès, répartis sur 3 façades permettant une bonne accessibilité du site. L'entrée principale est située boulevard Jean-Jaurès. Elle est la seule ouverte en permanence. Une des entrées de la rue Emile-Cordon peut être considérée comme secondaire car ouverte tous les jeudis après-midi entre 13h30 et 16 heures. Dans la même rue, on trouve une entrée de service et une entrée condamnée. En limite nord, l'entrée de la rue du Landy est déclarée comme une entrée secondaire dans le questionnaire. Les repérages sur le terrain et l'entretien avec le conservateur ont révélé que cette porte n'est ouverte qu'en période exceptionnelle.

Le cimetière est majoritairement entouré par des murs en pierre et en béton. Dans l'ensemble, les clôtures sont bien entretenues notamment le mur de pierres apparentes le long de la rue Emile-Cordon mais n'offrent

1. Entretien avec Mr Patrick ARTIGUES, conservateur du cimetière, le 15 mars 2010.



aucune relation visuelle avec la ville. Le mur ouest qui longe des entrepôts de marchandise est doublé d'une haie qui atténue la perception de cette imposante façade en brique. À l'est, la plantation récente du mur est également de qualité.

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DU CIMETIÈRE

Le cimetière communal de Saint-Ouen est composé d'une seule entité de forme irrégulière mais desservie par une trame de voie très ordonnée, dont la structure orthogonale est essentiellement est ouest et nord sud. Seule la partie ouest du site, infléchie à 45°, est organisée selon une trame perpendiculaire et parallèle au boulevard Jean-Jaurès.



L'entrée monumentale du cimetière marque solennellement la symbolique du lieu. Deux pavillons à R+1 encadrent un mur abritant deux petites portes réparties de part et d'autre d'un grand porche en fer forgé flanqué de deux piles monumentales. L'ensemble en pierre est de belle qualité. Portes et porche sont maintenus ouverts la plupart du temps, offrant ainsi une belle vue sur l'allée principale du cimetière.



Les vues intérieures très dégagées révèlent un paysage totalement minéral, à l'exception d'une petite dizaine d'arbres adultes répartis de façon diffuse sur le site. Par conséquent, l'environnement urbain densément bâti marque fortement la perception intérieure du cimetière.

Toutefois, une campagne de plantation a été menée lors des cinq à dix dernières années. Des arbustes d'essences différentes sont implantés le long du mur est. Des arbres ont aussi été récemment plantés à l'intersection de certaines allées selon le souhait du conservateur. En attendant leur développement, la perception d'ensemble du cimetière reste austère.



Deux secteurs semblent aujourd'hui inoccupés. Le premier, situé à l'angle sud-est, était utilisé comme pépinière par le service des parcs et jardins. Le second, attenant au premier le long de la clôture est, est une division en friche dont le devenir est incertain. Leur avenir, entre réserve de jardin ou nouvel espace d'inhumation, n'est pas tranché à ce jour.

Bien que les principales voies circulées soient en bitume, les voies secondaires et les parties inoccupées des divisions sont en stabilisé et gravillons. Les quelques divisions engazonnées attribuées à l'espace cinéraire ou les emprises non affectées contribuent aussi localement au paysage et à la diversité de la nature des sols. Bien que la grande majorité du site soit imperméable, il existe donc une part de sol potentiellement perméable.



Le cimetière est soumis à des contraintes d'inondations causées par une rivière souterraine. Les semelles en béton ne suffisent pas toujours à stabiliser les tombes sur ce sol manifestement instable.

En matière de gestion durable, le cimetière pratique le traitement des déchets végétaux et a réglementé l'utilisation des produits phytosanitaires.

Enfin, une des richesses de ce cimetière est qu'il est aussi utilisé comme espace de promenade et visité par l'Association des Chats Sauvages.



Benne pour les déchets végétaux bien intégrée dans le paysage du cimetière



OFFRE D'ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements différents sur les 12 proposés dans l'enquête. Le cimetière de Saint-Ouen en propose 3 : columbarium, ossuaire, carré militaire. Le carré militaire et l'ossuaire sont saturés comme dans la majorité des cas.

L'absence de jardin du souvenir déclarée dans l'enquête, ne semble pas correspondre à la réalité du terrain. Par ailleurs, le cimetière de Saint-Ouen est un des seuls cimetières à disposer sur place d'un four crématoire pour les restes exhumés.

Selon le conservateur, les habitants de Saint-Ouen ne souhaitent pas être inhumés au cimetière intercommunal des Joncherolles. La cause principale est la mauvaise desserte par les transports en commun. Compte tenu du peu de personnes concernées actuellement, la commune ne souhaite pas mettre en place de navette. Du fait qu'il reste de la place dans le cimetière communal, et que les habitants sont attachés à leur ville, l'inhumation dans la commune est privilégiée.



Le cimetière propose une grande diversité de services aux visiteurs (points d'eau, bancs, abris) et des aires de services. Il est également accessible aux voitures particulières mais interdit aux deux roues.



Pavillon d'entrée et espace de cérémonie

Le pavillon d'entrée est un bâtiment d'un étage d'une architecture sobre. Il abrite une loge pour l'accueil et le logement de personnes qui ne travaillent pas dans le cimetière.

Le local de la conservation est trop petit pour respecter la confidentialité due aux familles des défunts. Le bureau situé au rez-de-chaussée mesure moins de 20 m² et se trouve à proximité immédiate de l'entrée principale. Il remplit aussi bien le rôle d'accueil que de bureau de la conservation.



En vis-à-vis, un édicule maçonné de qualité sert d'abri. Il comporte des bancs et peut occasionnellement servir d'espace de cérémonie. Le plan du cimetière y est affiché.

Bancs et fontaines

Ce cimetière dispose de quelques bancs en bois. Les fontaines sont bien réparties et d'un dessin simple mais élégant.

Espace cinéraire

Courant 2008-2009, un espace cinéraire et un jardin du souvenir ont été créés dans une division. Entièrement engazonnée, cette emprise est ponctuellement occupée par des cylindres de 1 m de diamètre par environ 50 cm de haut permettant quatre concessions. Ces columbariums en pierre rose polie, s'apparentent à l'offre sur catalogue.

Le lieu de dispersion des cendres est sans qualité et prête même à confusion avec d'autres types de mobilier urbain (cendrier, poubelle), cela est regrettable, mais pas irrémédiable.



Jardin du souvenir



Locaux techniques abritant notamment l'incinérateur



Caveaux provisoires

Ossuaire et four crématoire

Comme dans beaucoup de cas l'ossuaire de ce cimetière est une fosse enterrée recouverte d'une plaque d'égout.

Puisque l'ossuaire est saturé, les restes exhumés sont crématisés sur place dans un four en bon état de fonctionnement. Les cendres issues de cette crémation sont entreposées dans un hangar en attendant qu'elles soient réunies dans l'ossuaire des Joncherolles.

Carrés militaires

Le carré militaire à la mémoire des morts des deux guerres mondiales et des victimes des combats d'Afrique du Nord 1952-1962, a fait l'objet de travaux de restauration (livré en 2008). Les corps sont restés en place et seuls les revêtements de surface ont été requalifiés sans pour autant être l'occasion d'accroître les surfaces plantées du cimetière. L'ensemble, propre et en ordre, reste très minéral.

Divisions et concessions

Quelques concessions de très longues durées existent (centenaires et perpétuelles). Néanmoins, il n'est pas prévu de créer de nouvelles concessions perpétuelles comme dans 86 % des cimetières enquêtés, et cette durée doit être supprimée. Aujourd'hui la quasi-totalité du cimetière comporte des concessions décennales (renouvelables). Cette durée sera conservée et la mise en vente de concessions trentenaires est à l'étude.

Pour les urnes en columbarium, la durée maximale d'une concession est de 15 ans (5 ans au départ, renouvelable 2 fois). Les cendres sont ensuite dispersées dans le jardin du souvenir.

Concernant le lieu de résidence des défunts inhumés dans ce cimetière, le conservateur estime qu'à peu près 60 % d'entre eux ne sont pas des résidents de la commune de Saint-Ouen. Ces derniers sont inhumés dans des caveaux familiaux. La période de la Toussaint est souvent l'occasion pour eux de se préoccuper de la durée de validité des concessions.

Lors de l'enquête des vols ont été signalés, il s'agit surtout de fleurs déplacées d'une tombe à une autre. La dimension psychologique de ces larcins est souvent lourde pour les familles.

Selon le conservateur, le nombre d'environ 120 décès par an est raisonnable par rapport à une commune de 45 000 habitants. Les reprises se font prioritairement par état manifeste d'abandon. En cas de risque, le cimetière ne dispose pas d'emprise foncière spécifique mais les Joncherolles dispose d'une telle offre.

Tout comme 88 % des cimetières, les tarifs sont actualisés chaque année mais la revente de concessions avec monuments anciens n'est pas pratiquée, comme pour 93 % des cimetières.

La gestion des concessions par informatique date du début des années 80. La commune est sur le point d'acquérir un nouveau logiciel qui gère aussi bien les données des concessions que la cartographie du cimetière.

Le cimetière n'a pas de carré confessionnel comme dans la majorité des cas où seulement 1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré musulman. Mais la population qui désire se faire enterrer dans les carrés confessionnels peut le faire aux Joncherolles.

Une des particularités de ce cimetière est son caveau provisoire. Il comporte 14 à 18 places, ce qui est supérieur à la majeure partie des cas rencontrés. Le traitement de cet équipement est remarquable pour la qualité du matériau employé et pour la sobriété de son dessin.




ENJEUX

Des travaux de rénovation sur les bâtiments sont prévus.

Un projet d'ensemble devrait contribuer à accroître la part de la nature dans ce cimetière, tant sur la trame des allées que dans les divisions.

Les cendres des restes exhumés devraient être rapidement transférées aux Joncherolles. Dans un avenir proche, il faudrait envisager que l'ossuaire du cimetière intercommunal des Joncherolles puisse accueillir des reliquaires contenant les cendres des restes exhumés dans cette nécropole.

Les deux emprises libres au sud est du cimetière mériteraient de faire l'objet d'une réflexion d'ensemble. Un nouvel ossuaire associé à une offre cinéraire en sursol pourrait y être implanté.



Pépinière à l'angle sud-est du cimetière





Contexte général

SUPERFICIE

Totale du cimetière (ha)	5,17
Territoire communal (ha)	430,83
Part de la superficie communale occupée par le cimetière en %	1,20


DATES: Création: 1850 Extension(s): 1850

Approximatif Approximatif

TRANSPORTS EN COMMUN - ACCESSIBILITE

Aire de desserte de 600m

RER/ Transilien	
Méto/ Tram	Méto 13
Bus	173, 137, 237, 85, 537, 139, 255, 166, 274



Sources : APUR - IGN

0 1 200 Mètres

ACCES

Gardiens 1	Entrées 3				
	Principale	Secondaire	Service	Exceptionnelle	Condamnée
	25 Bd Jean Jaures	Rue Emile Cordon			
		Rue Landy			

HORAIRES

	Ouvertures			Fermetures		
		Samedi	Dimanche	Samedi	Dimanche	
ETE	08H00	08H00	08H00	18H00	18H00	18H00
HIVER	08H00	08H00	08H00	17H00	17H00	17H00
Exceptionnel HIVER	08H00			18H00		

GESTIONNAIRES

Services municipaux intervenants dans la gestion	
	Détails
● Oui ○ Non NSP	
Espaces verts/ Environnement	●
Etat civil	●
Voirie	●
Affaires générales	●
Délégation de service public	○
Autre (préciser)	○



Sources : APUR - InterAtlas


0 110 220 Mètres




Gestion prévisionnelle

NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 42 950

PYRAMIDE DES AGES



Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004




Sources:
Ilots et équipements APUR
Recensement de la population 1999 (INSEE)
CLAP 2004


0 630 Mètres

ACTIVITE DU CIMETIERE

Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal



Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations de cercueils à l'hectare



OFFRE FUNERAIRE

	Columbarium	Cavurnes	Jardin du souvenir	Enfeus	Ossuaire	Carré militaire	Carré des anges	Dons du corps	Espace de cérémonie	Salle de cérémonie	Crématorium
Nombre d'équipements dans le cimetière	1	0	0	0		1	0	0	0	0	0
Nombre d'emplacements	25										
dont occupés par des urnes cinéraires	3										
Taux d'occupation (%)	16					100					
Année de création	2009										
Gratuité	○					●					



Gestion prévisionnelle

SUPERFICIE DU CIMETIERE ET DENSITE DES CONCESSIONS

	Communal	Moyenne des 28 cimetières
Superficie (en ha)	5,17	4,20
Densité		1771,10

EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRISES ENTRE 2003 ET 2008

Données non renseignées

PRATIQUES D'INHUMATION ET DE DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008

Part respective d'inhumations de cercueils
en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008

Données non renseignées

Part respective de crémations et la part
de cercueils de 2003 à 2008

Données non renseignées

Part respective d'inhumations d'urnes et la part
de dispersions de cendres de 2003 à 2008

Données non renseignées

EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

Nombre et typologie de 2003 à 2008

Répartition (moyenne 2003-2008)

Données non renseignées

DUREE DES SEPULTURES

	inhumation en terrain commun	concessions					Total emplacements
		10 ans	30 ans	50 ans	perpétuelles	Autres	
existence		●	○	○	●	100 ans	
nombre d'emplacements							
dont disponibles							
création(s)		●	●	○	○		
suppression(s)		●	○	○	●		




Environnement

PART DU VEGETAL


	cimetière	environnement	aire observée
surface totale en (ha)	5.17	108.80	113.97
surface du végétal en (ha)	0.52	21.71	22.23

STRATES VEGETALES




Public
Privé

Part de la végétation dans l'aire observée



Part de la surface plantée



Part des strates du végétal

HAUTEURS DE LA VEGETATION PUBLIC / PRIVE



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 150 Mètres

PLANTATIONS

	Nombre existant	Surface existante (m2)	Nombre programmé	Surface programmée (m2)
Arbres (nbre)	22		0	
Arbustes (m2)				0
Pelouses (m2)		300		0
Fleurs (m2)				0

CONTRAINTES GEOLOGIQUES


	si oui de quelle nature?	
eaux	●	rivière souterraine
carrières	○	
roches	○	
sols pollués	○	

GESTION DURABLE DU CIMETIERE

		Prestations			
		service municipal	externalisation	nature	coût annuel
récupération des eaux pluviales	○				
réduction des surfaces imperméabilisées	○				
traitement des déchets végétaux	●	espaces verts		compost	
traitement des autres déchets recyclables	●	espaces verts		tri sélectif	
traitement des autres déchets non recyclables	●	espaces verts			
réglementation sur l'usage des produits phytosanitaires	●	espaces verts		désherbant	
autre	○				




CLÔTURES ET ACCÈS



Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 60 Mètres



Types de clôtures :

- grillage
- grille
- mur en béton
- mur en pierre
- palissade en béton
- palissade en bois
- mur en béton avec vue
- palissade en béton avec vue

Hauteurs de la végétation :

- En mètres :
- moins de 1
 - de 1 à 5
 - de 5 à 10
 - plus de 10

emprise des bâtiments dans le cimetière

Types d'accès :

- accès véhicule service
- accès véhicule public
- accès piéton service
- accès piéton public (principal et secondaire)
- accès condamné




Environnement

NATURE DU SOL



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

0 90 Mètres



Aire observée

- bâtiment
- sol imperméable
- sol perméable
- végétation
- eau
- courbes de niveau

Fonctions dominantes des bâtiments :

- logement pavillonnaire
- logement immeuble bas
- logement grands ensembles
- bâtiment divers (local technique...)
- bâtiment commercial
- équipement public
- hôtel
- activité industrielle, usine

Cimetière

Types de nature du sol :

- eau
- asphalte, enrobé, béton
- dalle, pavé
- division imperméable
- sable, gravier, stabilisé
- nouvelle plantation
- pelouse
- végétation basse, couvre-sol
- végétation arbustive




Environnement

TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT




Sources : APUR, thermographie LANDSAT - août 2000, photo aérienne 2008 (c) InterAtlas

0 20 Mètres
└──┘



Températures :



REPARTITION DES TEMPERATURES

	Minimum	Maximum	Moyenne
Cimetière			26.88
Environnement	23.10	33.10	28.40



Patrimoine



Monument aux
Sapeurs-Pompiers

DESCRIPTION

Les structures du cimetière


L'entrée principale et le bâtiment du conservateur occupent une grande partie de la façade ouest du cimetière. Composées de blocs bien nets en pierre blanche, ces deux structures présentent une certaine élégance dans le dessin architectural, typique du XIX^e siècle. Une très belle grille en métal entre deux piliers sobrement décorés et une petite porte entourée d'un cadre massif constituent l'entrée principale. Près de celle-ci, un abri, construit en pierre et en verre, présente une certaine valeur patrimoniale. La proximité de ces bâtiments et leur position légèrement en contrebas des aires d'inhumations, donnent à l'entrée l'aspect d'une « petite antichambre ».


Distribution

Le patrimoine funéraire ancien se concentre dans la partie sud-ouest du cimetière, presque essentiellement dans les divisions désignées par les chiffres de 1 à 9 qui occupent une partie très réduite de l'espace funéraire. Le long des allées des secteurs limitrophes à ceux indiqués, généralement occupés par une production funéraire sans valeur, se trouvent des monuments ayant un certain intérêt.

Monuments collectifs

Parmi les monuments collectifs, les seuls qui présentent un réel intérêt au niveau patrimonial, même s'il est très faible, sont le monument aux morts pour la patrie construit en 1900 et celui dédié aux Sapeurs-Pompiers de la Ville.






Patrimoine

Ancien ●●●

Fondé au milieu du XIX^e siècle, le cimetière présente une quantité moyenne de patrimoine ancien caractérisé par une faible variété de formes mais par une bonne qualité générale.



Ancien exceptionnel ●●●

La présence d'un buste en bronze dans le cas des tombeaux Palouzie et D[e]nis et d'une belle statue de pleureuse dans le même matériau sur la sépulture Bonneville, donne à ces monuments une grande valeur patrimoniale.

Technique extrêmement rare dans les cimetières du corpus, des mosaïques décorent les coffres hauts des familles Piquot et Somsou.

La stèle des familles Favin et Proventi-Melin est très particulière.



Palouzie



Bonneville



Somsou



Favin

Contemporain ●●

Au-delà de la production sérielle des années 1940-1960, qui présente un certain intérêt du point de vue de « l'art industriel », il n'y a presque pas de production artistique ou artisanale originale aux XX^e et XXI^e siècles.




Exemples d'art industriel

Contemporain exceptionnel ●

Parmi les tombeaux contemporains qui présentent un certain intérêt, il faut noter le monument Cordon avec un beau médaillon en bronze. La stèle sculptée de la sépulture de Georgette Guilhen est également singulière.



Cordon



Guilhen



Patrimoine



Braque-Crètu-
Driencourt



Bellet



Monuments privés

Contrairement à la plupart des autres cimetières du corpus analysé, les monuments anciens sont en bonne partie composés de coffres hauts, souvent avec une stèle aux formes variées. Il faut noter l'originalité de la série de trois coffres identiques dont l'appartenance à la même famille (Descoins) est soulignée par une chaîne qui unie les tombeaux.

Une grande partie des coffres hauts est extrêmement standardisée, mais certains se distinguent par des éléments originaux dans la décoration (la mosaïque) ou par quelques détails dans le dessin. C'est le cas de la sépulture Bellet.

On relève une certaine diffusion des dalles hautes ou basses sur des soubassements de différentes hauteurs. Ces dalles en pierre, sobres, à doubles pans ou ornées d'une croix en relief, sont surmontées de stèles aux formes variées : cintrées, ogivales, diversement architecturées. Les stèles en forme de croix sont plus rares par rapport aux autres cimetières étudiés. Dans quelques cas la stèle est remplacée par un vase ou une jardinière en pierre ou en métal. Très rares sont les colonnes brisées.

Les chapelles (environ une vingtaine) ont une qualité patrimoniale moyenne. Elles sont en général très standardisées, à l'exception des chapelles Braque-Crètu-Driencourt et Delacroix-Choron qui présentent une certaine richesse dans la décoration. Sans aucun vitrail, elles ont des portes au dessin très sérielles.

Le mobilier en métal est peu fréquent, mais un bon nombre de monuments est entouré par des clôtures constituées dans certains cas de structures fixes au dessin simple ou élaboré, et dans d'autres cas de chaînes typiques soutenues par de petits piliers en forme de flambeaux.

Les arts décoratifs en grès sont très peu répandus, ce qui n'est pas le cas des couronnes et croix en céramique. Les tombeaux contemporains offrent souvent de beaux exemples de photos sur email.

ÉTAT DE CONSERVATION

Dans l'ensemble, les chapelles sont dans un état de conservation moyen, mais plusieurs sont dans un très mauvais état sur le plan des structures, des surfaces et du mobilier, en particulier les portes. Les monuments en pierre et en marbre sont complets et en bon état au niveau des matériaux, même si quelques-uns sont fortement dégradés ou partiellement cassés. Dans un cas, une paroi tombée d'une haute dalle a conduit à faire de la sépulture un dépôt de gravats et un abri pour les chats, ce qui heurte la sensibilité du visiteur.

Les clôtures en métal sont dans un mauvais état de conservation et parfois des éléments sont déplacés.

Le tombeau de la famille Piquot, aux décorations en mosaïque, nécessite une intervention rapide afin d'éviter que la perte des tesselles se poursuive.

Beaucoup des monuments sériels en granito des années 1940-1970 sont très détériorés et d'autres totalement éventrés.



Patrimoine

Typologie	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Chapelles et édicules				● ● ●	
Coffres hauts et sarcophages			● ● ● ●		
Dalles et stèles			● ● ●		
Obélisques et colonnes monumentales					
Monuments complexes					

Éléments du monument et arts appliqués	État de conservation				
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais état	Très mauvais état
Groupes sculptés et statues en pierre, métal ou terre cuite		●			
Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite			● ●		
Reliefs, protomés, portraits en pierre, métal ou terre cuite			● ●		
Supports verticaux et clôtures en métal				● ● ● ●	
Plaques et autres éléments en métal			● ● ●		
Fleurs et couronnes en céramique		● ● ● ●			
Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès			●		
Vases et florifères en métal, verre, céramique			● ● ●		
Vitraux					
Photos		● ● ●			

Exemples

● peu intéressants ● intéressants ● très remarquables

Présence du patrimoine

● très bas ● ● bas ● ● ● moyen ● ● ● ● élevé ● ● ● ● ● très élevé

