

Thermographie aérienne du 6^e arrondissement

- | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------------|---|
| Excessive | Très forte | Forte | Faible | Très faible | Nulle ou non perceptible |
| la toiture n'est pas isolée ou compte d'importantes fuites thermiques | la toiture est mal isolée ou le bâtiment est trop chauffé | la toiture est insuffisamment isolée | l'isolation de la toiture peut être encore améliorée | la toiture est bien isolée | la toiture apparaît froide, elle est soit très bien isolée, soit le bâtiment n'était pas chauffé, soit la toiture est métallique ce qui ne peut être interprété |

