

Thermographie aérienne du 15^e arrondissement

- | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Excessive | Très forte | Forte | Faible | Très faible | Nulle ou non perceptible |
| <p>→ la toiture n'est pas isolée ou compte d'importantes fuites thermiques</p> | <p>→ la toiture est mal isolée ou le bâtiment est trop chauffé</p> | <p>→ la toiture est insuffisamment isolée</p> | <p>→ l'isolation de la toiture peut être encore améliorée</p> | <p>→ la toiture est bien isolée</p> | <p>→ la toiture apparaît froide, elle est soit très bien isolée, soit le bâtiment n'était pas chauffé, soit la toiture est métallique ce qui ne peut être interprété</p> |